



## Renault Clio Limited

EZ 06/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 86.212km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 32\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                              |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Clio Limited [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco <sup>2</sup> EU6, Limited ENERGY, (Facelift) 2016 - 2018] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>VF1R9800960994926                                                                                                     | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>86.212km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                             | Leistung<br>90 PS (66 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>898 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                       | Letzter Service<br>68.029km                 | Letzter Service am<br>10/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>5                                                                                                                   | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2018                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                              | CO2-Emissionen<br>133g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 155                      | Beifahrertür             | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 160                      | Türe hinten rechts       | 155                      |
| Seitenteil hinten links | 155                      | Seitenteil hinten rechts | 135                      |
| Motorhaube              | 145                      | Heckklappe               | 145                      |
| Dach                    | 145                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Paket
- Kühlergrill verchromt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar  | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar                |
| • Leseleuchte Beifahrerseite            | • Look-Paket Chrom (außen)                            |
| • Look-Paket Grau (innen)               | • Modellpflege                                        |
| • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy     | • R&GO-Paket                                          |
| • Reifen-Reparaturkit                   | • Reifendruck-Kontrollsystem                          |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar        | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                 |
| • Schaltpunktanzeige                    | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung              |
| • Seitenairbag vorn                     | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage                |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar              |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar      | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                       |
| • Start/Stop-Anlage                     | • Stoßfänger Wagenfarbe                               |
| • Style-Paket                           | • Tagfahrlicht LED                                    |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe            | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Untersteuerungskontrolle (USC)        | • Wegfahrsperre                                       |



## Sonderausstattung

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • 4 Lautsprecher                                                            | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad                     |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution) | • Ausstattungs-Paket: DeLuxe                                |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                                           | • Einparkhilfe hinten                                       |
| • Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn                           | • Fensterheber elektrisch hinten                            |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth                                           | • Innenraumfilter: Pollenfilter                             |
| • Klimaautomatik                                                            | • Licht- und Regensensor                                    |
| • Nebelscheinwerfer                                                         | • Radioempfang digital (DAB)                                |
| • Sitzheizung vorn                                                          | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)       |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)                             | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











[illegible][illegible][illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)