



BMW 530 d xDrive

EZ 08/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 269.675km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 d xDrive [DE - Kb5 530 d EU6, Touring xDrive DPF (Euro 6), (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5K31080G275264	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 269.675km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.981km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	125	Heckklappe	140
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Luftfederung Hinterachse

- | | |
|---|---|
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel |
| • Multifunktionsarmlehne im Fond | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitze vorn teilelekt. verstellbar | • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Comfort-Paket | • Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll) |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Design- und Ausstattungslinie Luxury |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterter Smartphone-Anbindung |
| • Gepäckraum-Paket | • Head-up-Display |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Innenausstattung: Edelholz Finline |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Innovations-Paket (2) | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |

- | | |
|--|---|
| • Service-System: Remote Services | • Sicherheitssystem Active Protection |
| • Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Dakota mit Farbnaht | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual) |
| • Sprachbediensystem | • Standheizung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













03.06.2015	00005	BA100023	03.06.2015	0225	0190/04006	0246
MI				04907		1960
WBASK1080G75264				1462		001095
BMW					00090	
CR				0155	002536	002536
5K31				01160	01120	
6A350000				75	03000	70
5A00 XDRIVE				02000	0750	005
BAYER.M.T.WEPKE.BMW				225/55 R17 97Y		
E2.Z.F.HRS.BEP.B. 6 STL.				225/55 R17 97Y		
KOMBILIMOUSINE						
716/2007-136/2014W						
EURO6:W:PI/CI: M, N1 I						
DIESEL						
0092	3400	02993				
F.I/F.2: 2620 B.ANHANGBETRIEB						
BETRIEB*WW.AHK LT.ROT*STUFR IN 5 AB TAG ERSTZUL. *DAT						
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.06.2015*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)