



Audi A3 Cabriolet

EZ 06/2014 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 163.604km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 49***
 Fahrzeug aufgenommen am: 19.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Cabriolet [DE - Ca2 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, S line Sportpaket, 2013 - 2016]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WAUZZZ8V6F1024241	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.604km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.100km	Letzter Service am 06/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	125 	Heckklappe	140
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auspuffendrohr verchromt
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Perlnappa / Stoff Biathlon mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Windschott | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Überrollbügel beledert Audi exclusive |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Exterieur-Paket S line |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Gepäcksicherungsnetz |
| • Gepäcknetz an Vordersitzlehne | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.06.2014	0588	AY1000133	02	01	D110/03500	224
M1	AE		04421-04529		1793--	
VWAUZZZ8V6F1024241		6	1366-1409		001535--	
Audi				00075		
8V			0110	001960		001960
KCRLBF1			01045	00980		
FM62Q025R8V627MMEM1			01045	00980		
			073	02375		072
A3 Cabriolet			01800	0750		004
AUDI			20555R1691W			
Fz.z.Pers.bef.b.: 5 Spl.			20555R1691W			
Kabrio-Limousine						
715/2007*136/2014W			weiß			0
EURO6:W,P/Ci; M, N11			e1*2007/46*0607*13			
Diesel			07.05.2014		K	FK305851
0002	38WD	01968				

F.1/F.2:1960 U. 7.2/8.2:1010 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800
 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:35
 60KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.06.2
 014*

Bitte für spätere Ansicht beibehalten (Entwertung)

038061
Nächste
HU
Monat
Jahr

038061
Nächste
HU
Monat
Jahr

038061
Nächste
HU
Monat
Jahr

DK8B3754

Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück

Im Auftrag

Unterschrift

Zur Beachtung!
 Die Angaben müssen ständig dem tatsächlichen Zustand
 Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde zu
 Fahrzeugbesitzer gebührend nachzutragen.
 Bei Veränderung des Fahrzeug- oder Name- oder
 bescheinigung die Zulassungsbescheinigung soll mit der
 Empfangsbescheinigung muss den Namen und die
 ständig enthalten und ist vom Verkäufer vorzulegen.
 Unterbrechung der vorgeschriebenen Meldepflichten
 bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk
 Veränderungen) kann durch Gebühren geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
1	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
2	Marke
3	Typ/Varianten/Version
4	Herstellernummer (Typ)
5	Fahrzeug-Identifizierungsnr.
6	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
7	Im Zulassungsfahrzeugtest zulässige Gesamtmasse in kg
8	Motor des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kW
9	Gültigkeitsdauer
10	Datum dieser Zulassung
11	Fahrzeugklasse
12	Anzahl der Achsen
13	Nummer der EG-Typgenehmigung oder KEI
14	Technisch zulässige Anhängelast (abgerundet in kg)
15	Technisch zulässige Anhängelast (abgerundet in kg)
16	Halbpaar in cm
17	Reinleistung in kW
18	Kraftstoffart oder Energie
19	Leistungsgewicht in kW
20	Farbe des Fahrzeuges
21	Stützfläche einstellbar
22	Stützfläche
23	Höchstgeschwindigkeit
24	Standortdruck in dB (A)
25	Druckzahl in mm Hg (A)
26	Fahrzeugdruck in dB (A)
27	CO ₂ (im gekühlten Zustand)
28	CO ₂ (im gekühlten Zustand)
29	Für die EG-Typgenehmigung maßgebende Schadstoffe
30	Code des EG-Typ

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)