



Toyota AYGO Cool Go

EZ 05/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 79.194km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO Cool Go [DE - LimS5 1.0 EU5, Cool & Go, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDBG10CX0N770813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.194km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.691km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	12 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Navigationssystem TomTom (mit Farbbildschirm) versenkbar
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Modelljahr 2012
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- iPod Interface-Kit



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

Check durchgeführt: Kilometerstand: 1196 Datum: 16.05.2024 Auto Centrum Lass GmbH & Co. KG 24119 Kiel-Kronshagen Tel. (04 31) 54 55 55 Fax (04 31) 54 55 20 www.autozentrum-lass.de ... das ist Lass, nicht anders!	Check durchgeführt: Kilometerstand: 1220 Datum: 16.05.2024 Auto Centrum Lass GmbH & Co. KG 24119 Kiel-Kronshagen Tel. (04 31) 54 55 55 Fax (04 31) 54 55 20 www.autozentrum-lass.de ... das ist Lass, nicht anders!
Check durchgeführt: Kilometerstand: 3859 Datum: 27.05.24 Auto Centrum Lass GmbH & Co. KG 24119 Kiel-Kronshagen Tel. (04 31) 54 55 55 Fax (04 31) 54 55 20 www.autozentrum-lass.de ... das ist Lass, nicht anders!	Check durchgeführt: Kilometerstand: 4743 Datum: 27.05.24 Auto Centrum Lass GmbH & Co. KG 24119 Kiel-Kronshagen Tel. (04 31) 54 55 55 Fax (04 31) 54 55 20 www.autozentrum-lass.de ... das ist Lass, nicht anders!
Check durchgeführt: Kilometerstand: 7779 Datum: 29.05.2024 Auto-Dienst Minski OHG Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7	Check durchgeführt: Kilometerstand: 62013 Datum: 10.06.2024 Auto-Dienst Minski Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7

- Bitte fleißig mitteilen
- Pötte 1. L. H. H. H.

Check durchgeführt: Kilometerstand: 66240 Datum: 16.05.2022 Auto-Dienst Minski Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7 ... das ist Lass, nicht anders!	Check durchgeführt: Kilometerstand: 68269 Datum: 16.06.2023 Auto-Dienst Minski Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7 ... das ist Lass, nicht anders!
Check durchgeführt: Kilometerstand: 70020 Datum: 2.9.2024 Auto-Dienst Minski Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7 ... das ist Lass, nicht anders!	Check durchgeführt: Kilometerstand: 72467 Datum: 2.9.2025 Auto-Dienst Minski Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7 ... das ist Lass, nicht anders!
Check durchgeführt: Kilometerstand: 76724 Datum: 16.06.2024 Auto-Dienst Minski Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7 ... das ist Lass, nicht anders!	Check durchgeführt: Kilometerstand: Datum: Auto-Dienst Minski Michelsenstraße 4 24114 Kiel Telefon 0431 / 678 578 Telefax 0431 / 661 169 7 ... das ist Lass, nicht anders!

... das ist Lass, nicht anders!



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Ungleichmäßig instandgesetzt



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)