



Volkswagen Tiguan Team BMT

EZ 09/2010 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 249.042km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Team BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZBW034930	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 249.042km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(4 mm) Kratzer	(4 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Radstand 2604 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Fußmatten Textil | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Perleffekt-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










17.09.10	W503	WVGZZZ6NZBW034930	17.09.10	W503	WVGZZZ6NZBW034930
M1	TAC		M1	TAC	
WVGZZZ6NZBW034930			WVGZZZ6NZBW034930		
VOLKSWAGEN, VW			VOLKSWAGEN, VW		
SN			SN		
ACCAVAXO			ACCAVAXO		
FM6FM68B003NDSTVR27MG			FM6FM68B003NDSTVR27MG		
TIGUAN			TIGUAN		
VOLKSWAGEN-VW			VOLKSWAGEN-VW		
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.		
Kombi Limousine			Kombi Limousine		
715/2007*692/2008A			715/2007*692/2008A		
EUR05:R:PI/C1: M: N1 I			EUR05:R:PI/C1: M: N1 I		
Benzin			Benzin		
0001	3540	4390	0001	3540	4390
F.1/F.2: +30 u. 7.2/8.2: +65			F.1/F.2: +30 u. 7.2/8.2: +65		
16 8% Steig. *zul. Ges-Gew. d. Zuges max. 3880 kg			16 8% Steig. *zul. Ges-Gew. d. Zuges max. 3880 kg		
Werkseitig montierter ANK m. spez. Fahrdrn Stabi. Syst. f.			Werkseitig montierter ANK m. spez. Fahrdrn Stabi. Syst. f.		
Anh.Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. Aush. VO.			Anh.Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. Aush. VO.		
STVO*WW. ANK lt. EG 66			STVO*WW. ANK lt. EG 66		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)