



Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 12/2008 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 79.307km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 62***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Comfortline [AT - LimS5 1.4 TSI Twincharger EU4, Comfortline, 2008 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ9W844240	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.307km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)
Kerben

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte an;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut EL schaltet nicht ; Gänge nicht einlegbar;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchte
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türlautsprecher vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verglasung grün getönt

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Einparkhilfe hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Spiegel-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug, das bei kein Eigentumswechsel	
1. Kennzeichen	01
2. WKN	WVNZZZKZ9W44343
3. Erstmalige Zulassung	am 01.12.2008 AB Genehmigungsdatum 24.04.2008
4. Zulassungsgrundlage	EG-Betriebszulassung
5. Genehmigungsnummer	6120011167084713
6. Hersteller Code	15817
7. Marke / Fahrzeugtyp	M1 Personenkraftwagen
8. Marke	VOLKSWAGEN VW
9. Herstellerbezeichnung	GOLF PLUS
10. Typkennzeichen	1K9FAVCA0XG10707AV0000001
11. Anzahl der Sitzplätze	5
12. Anmerkungen	
Zu versiegeln bis 709 48 72 an JARA's Versicherung AG Österreich 16020 Wien in der JARA's Versicherung AG für die Rechtsabteilung Österreich	
Abgabedatum 18. Aug. 2026	

Datenauszug		Fahrzeug		Fahrzeug	
Fahrzeug		Fahrzeug		Fahrzeug	
1. Kennzeichen	01	2. WKN	WVNZZZKZ9W44343	3. Erstmalige Zulassung	am 01.12.2008
4. Zulassungsgrundlage	EG-Betriebszulassung	5. Genehmigungsnummer	6120011167084713	6. Hersteller Code	15817
7. Marke / Fahrzeugtyp	M1 Personenkraftwagen	8. Marke	VOLKSWAGEN VW	9. Herstellerbezeichnung	GOLF PLUS
10. Typkennzeichen	1K9FAVCA0XG10707AV0000001	11. Anzahl der Sitzplätze	5	12. Anmerkungen	
Zu versiegeln bis 709 48 72 an JARA's Versicherung AG Österreich 16020 Wien in der JARA's Versicherung AG für die Rechtsabteilung Österreich					
Abgabedatum 18. Aug. 2026					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)