



Volkswagen Golf IV Lim. Comfortline

EZ 06/2001 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 287.982km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim. Comfortline		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZ1W602232	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 287.982km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 238.532km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2001	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Motorkontrolle leuchtet;

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Blinkleuchten seitlich
• Comfortline	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fzg. ohne Schiebedach
• Geräuschkämmung Motor	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibe heizbar	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Komfort-Paket Elektrik	• Kopfstützen hinten
• Kupplungsbetätigung hydraulisch	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne	• Mittelarmlehne hinten
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
• Scheinwerfer: Valeo	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Stoßfänger lackiert

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Mittelarmlehne hinten | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt | • Original Fahrzeug Farbe: brightgreen perleffekt |



Sonderausstattung


- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Batterie 60 Ah |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Generator 90 A |
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaanlage |
| • Kühlung verstärkt | • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT (AZD) |
| • Reifen 205/55 R16 ..W | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sensor Ölstandanzeige |
| • Sitzheizung vorn | • Wartung: Longlife-Service |
| • Kühlung verstärkt | • Motorvariante 1,6 Ltr. |
| • Sensor Ölstandanzeige | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)