



Fiat Grande Punto 1.4 8V Dynamic

EZ 06/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 66.143km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Grande Punto 1.4 8V Dynamic [DE - LimS3 1.4 8V EU4, Dynamic, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA19900000528315	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 66.143km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 58.801km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	255 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	450 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	110	Heckklappe	190 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blue & Me-Paket
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tankdeckel abschließbar
- Wärmeschutzverglasung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









11.06.2009	1136	ADA00005	02	01	20057/06000	163
M1	AF		04030		1687	
ZFA1900000526315		15	1490		01100	
FIAT				00060		
199			179	001585		001585
AXB1A			00850	00850		
020			00850	00850		
			080	04500		572
FIAT PUNTO			01000	0300		005
FIAT (I)			175/65 R15 84T			
F2.2.PERS.BEP.B. 8 SPL.			175/65 R15 84T			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
70/220*2003/765			BRAUN		8	
EURO 4			e3*2001/116*0217*06			
BENZIN			19.10.2006		DE238608	
0001	0462	01368				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.06.2009*						

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KK		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LL		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP</	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	------	--

50 Osservazioni:
 52 * OPPURE 195/65 R16 RSH, 6 L210-42
 52 * OPPURE 195/55 R16 RSH, 6 L210-42

[illegible]

KFZ-Werkstatt markenunfassen

VOLVO

markenunfassen, werbung

**Werkstatt
Verkauf
Autogas**

Stransky-Autoservice GmbH

Folgen Sie uns auf:

100% Vertrauen

Neuer Service
für Sie

Nummer:

Ort:

Leistung:

Kundennummer:

24.09.2017

09:07:32Z

05.07.2018

18:11

Seite 1 von 1

Drucken

Mail

Bestellung

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01	Zustellung	11.08.2008	01.09.2017	Jahr	2017	01.09.2017	01.09.2017
Werkst.	1987-01-01	Fahrz.	1987-01-01	2017	Kundennummer			

Werkst.	1987-01
---------	---------



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt




Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)