



Opel Insignia Business Edition

EZ 08/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 999.999km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Business Edition [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Business Edition, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZM8EF1J1173129	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 999.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (WLTP) 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP) 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	760 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer Motorschaden, Im Fahrzeug ist augenscheinlich der Kabelbaum durchtrennt. Kilometerstand kann nicht abgelesen werden

Zusatzinformationen

Fahrzeug stromlos und kann nicht überbrückt werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifendruckwarner |
| • Rußpartikelfilter | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Luftfeuchtesensor | • Audiobedienung am Lenkrad |
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Edition-Paket | • Innovations-Paket 1 |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Kühlergrill mit Chromleiste | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Technologie-Paket Park & Go |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Abbiegelicht |
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











The image displays two pages of a German passport application and issuance process.

Top Page: Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses

This is a standard German passport application form. Key sections include:

- Persönliche Angaben:** Name (WENZEL), Date of Birth (1984), Place of Birth (BREMEN).
- Zweck der Reise:** Visiting family abroad (Besuch der Familie im Ausland).
- Reiseplan:** Planned travel dates and destinations.
- Sonderausgaben:** A section for special cases or additional information.
- Unterschriften und Datum:** Fields for the applicant's signature and the date of submission.

Bottom Page: Reisepass

This is the issued passport page, featuring the German national emblem (Bundesadler). It contains the following information:

- Name:** WENZEL, M.
- Geschlecht:** männlich (male)
- Datum der Geburt:** 1984
- Ort der Geburt:** BREMEN
- Datum der Ausstellung:** 2018
- Datum der Gültigkeitsdauer:** 10 Jahre
- Passnummer:** 123456789
- Signature:** M. Wenzel



Kategorie A

Bundesrepublik Deutschland

Zertifikatsbescheinigung Teil I



1. Bewerber: [Redacted]

2. Geburtsdatum: [Redacted]

3. Geburtsort: [Redacted]

4. Matrikelnummer: [Redacted]

5. Matrikelnummer: [Redacted]

6. Geburtsdatum: [Redacted]

7. Geburtsort: [Redacted]

8. Matrikelnummer: [Redacted]

9. Matrikelnummer: [Redacted]

10. Geburtsdatum: [Redacted]

11. Geburtsort: [Redacted]

12. Matrikelnummer: [Redacted]

13. Matrikelnummer: [Redacted]

14. Geburtsdatum: [Redacted]

15. Geburtsort: [Redacted]

16. Matrikelnummer: [Redacted]

17. Matrikelnummer: [Redacted]

18. Geburtsdatum: [Redacted]

19. Geburtsort: [Redacted]

20. Matrikelnummer: [Redacted]

21. Matrikelnummer: [Redacted]

22. Geburtsdatum: [Redacted]

23. Geburtsort: [Redacted]

24. Matrikelnummer: [Redacted]

25. Matrikelnummer: [Redacted]

26. Geburtsdatum: [Redacted]

27. Geburtsort: [Redacted]

28. Matrikelnummer: [Redacted]

29. Matrikelnummer: [Redacted]

30. Geburtsdatum: [Redacted]

31. Geburtsort: [Redacted]

32. Matrikelnummer: [Redacted]

33. Matrikelnummer: [Redacted]

34. Geburtsdatum: [Redacted]

35. Geburtsort: [Redacted]

36. Matrikelnummer: [Redacted]

37. Matrikelnummer: [Redacted]

38. Geburtsdatum: [Redacted]

39. Geburtsort: [Redacted]

40. Matrikelnummer: [Redacted]

41. Matrikelnummer: [Redacted]

42. Geburtsdatum: [Redacted]

43. Geburtsort: [Redacted]

44. Matrikelnummer: [Redacted]

45. Matrikelnummer: [Redacted]

46. Geburtsdatum: [Redacted]

47. Geburtsort: [Redacted]

48. Matrikelnummer: [Redacted]

49. Matrikelnummer: [Redacted]

50. Geburtsdatum: [Redacted]

51. Geburtsort: [Redacted]

52. Matrikelnummer: [Redacted]

53. Matrikelnummer: [Redacted]

54. Geburtsdatum: [Redacted]

55. Geburtsort: [Redacted]

56. Matrikelnummer: [Redacted]

57. Matrikelnummer: [Redacted]

58. Geburtsdatum: [Redacted]

59. Geburtsort: [Redacted]

60. Matrikelnummer: [Redacted]

61. Matrikelnummer: [Redacted]

62. Geburtsdatum: [Redacted]

63. Geburtsort: [Redacted]

64. Matrikelnummer: [Redacted]

65. Matrikelnummer: [Redacted]

66. Geburtsdatum: [Redacted]

67. Geburtsort: [Redacted]

68. Matrikelnummer: [Redacted]

69. Matrikelnummer: [Redacted]

70. Geburtsdatum: [Redacted]

71. Geburtsort: [Redacted]

72. Matrikelnummer: [Redacted]

73. Matrikelnummer: [Redacted]

74. Geburtsdatum: [Redacted]

75. Geburtsort: [Redacted]

76. Matrikelnummer: [Redacted]

77. Matrikelnummer: [Redacted]

78. Geburtsdatum: [Redacted]

79. Geburtsort: [Redacted]

80. Matrikelnummer: [Redacted]

81. Matrikelnummer: [Redacted]

82. Geburtsdatum: [Redacted]

83. Geburtsort: [Redacted]

84. Matrikelnummer: [Redacted]

85. Matrikelnummer: [Redacted]

86. Geburtsdatum: [Redacted]

87. Geburtsort: [Redacted]

88. Matrikelnummer: [Redacted]

89. Matrikelnummer: [Redacted]

90. Geburtsdatum: [Redacted]

91. Geburtsort: [Redacted]

92. Matrikelnummer: [Redacted]

93. Matrikelnummer: [Redacted]

94. Geburtsdatum: [Redacted]

95. Geburtsort: [Redacted]

96. Matrikelnummer: [Redacted]

97. Matrikelnummer: [Redacted]

98. Geburtsdatum: [Redacted]

99. Geburtsort: [Redacted]

100. Matrikelnummer: [Redacted]

101. Matrikelnummer: [Redacted]

102. Geburtsdatum: [Redacted]

103. Geburtsort: [Redacted]

104. Matrikelnummer: [Redacted]

105. Matrikelnummer: [Redacted]

106. Geburtsdatum: [Redacted]

107. Geburtsort: [Redacted]

108. Matrikelnummer: [Redacted]

109. Matrikelnummer: [Redacted]

110. Geburtsdatum: [Redacted]

111. Geburtsort: [Redacted]

112. Matrikelnummer: [Redacted]

113. Matrikelnummer: [Redacted]

114. Geburtsdatum: [Redacted]

115. Geburtsort: [Redacted]

116. Matrikelnummer: [Redacted]

117. Matrikelnummer: [Redacted]

118. Geburtsdatum: [Redacted]

119. Geburtsort: [Redacted]

120. Matrikelnummer: [Redacted]

121. Matrikelnummer: [Redacted]

122. Geburtsdatum: [Redacted]

123. Geburtsort: [Redacted]

124. Matrikelnummer: [Redacted]

125. Matrikelnummer: [Redacted]

126. Geburtsdatum: [Redacted]

127. Geburtsort: [Redacted]

128. Matrikelnummer: [Redacted]

129. Matrikelnummer: [Redacted]

130. Geburtsdatum: [Redacted]

131. Geburtsort: [Redacted]

132. Matrikelnummer: [Redacted]

133. Matrikelnummer: [Redacted]

134. Geburtsdatum: [Redacted]

135. Geburtsort: [Redacted]

136. Matrikelnummer: [Redacted]

137. Matrikelnummer: [Redacted]

138. Geburtsdatum: [Redacted]

139. Geburtsort: [Redacted]

140. Matrikelnummer: [Redacted]

141. Matrikelnummer: [Redacted]

142. Geburtsdatum: [Redacted]

143. Geburtsort: [Redacted]

144. Matrikelnummer: [Redacted]

145. Matrikelnummer: [Redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Kappe fehlt



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Fehlt



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)