



Volkswagen Golf Lounge BMT

EZ 03/2016 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 161.787km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Lounge BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Lounge, 2015 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZGP025309	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.787km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.805km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kerben	Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	255 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	160	Heckklappe	155
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Metallic-Lackierung
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)


• Raucher-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Antennen-Diversity	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A German vehicle registration document (Zulassungsbescheinigung Teil I) for a Volkswagen Golf. The document includes the following information:

- Header:** Europäische Gemeinschaft, Bundesrepublik Deutschland, Zulassungsbescheinigung Teil I
- Vehicle Identification:** VIN: WVWZZZAUZGP025309, Type: AU
- Registration Details:** Registered on: 20.06.2019, at: 02
- Owner Information:** Name: Volkswagen AG, Address: 38100 Wolfsburg, Germany
- Technical Data:** Make: Volkswagen, Model: Golf, Year: 2019, Power: 110 kW, Emission: 146 g/km
- Signatures:** Signed by: [Signature], Date: 20.06.2019

[illegible]

Service-Kennzeichen 4		Technische Daten	
1. Name, Dienststelle, Adresse	2. Art, Bauart, Baujahr	3. Motor, Bauart, Baujahr	4. Motor, Bauart, Baujahr
5. 1. Inspektion	6. 2. Inspektion	7. 3. Inspektion	8. 4. Inspektion
9. 5. Inspektion	10. 6. Inspektion	11. 7. Inspektion	12. 8. Inspektion
13. 9. Inspektion	14. 10. Inspektion	15. 11. Inspektion	16. 12. Inspektion
17. 13. Inspektion	18. 14. Inspektion	19. 15. Inspektion	20. 16. Inspektion
21. 17. Inspektion	22. 18. Inspektion	23. 19. Inspektion	24. 20. Inspektion
25. 21. Inspektion	26. 22. Inspektion	27. 23. Inspektion	28. 24. Inspektion
29. 25. Inspektion	30. 26. Inspektion	31. 27. Inspektion	32. 28. Inspektion
33. 29. Inspektion	34. 30. Inspektion	35. 31. Inspektion	36. 32. Inspektion
37. 33. Inspektion	38. 34. Inspektion	39. 35. Inspektion	40. 36. Inspektion
41. 37. Inspektion	42. 38. Inspektion	43. 39. Inspektion	44. 40. Inspektion
45. 41. Inspektion	46. 42. Inspektion	47. 43. Inspektion	48. 44. Inspektion
49. 45. Inspektion	50. 46. Inspektion	51. 47. Inspektion	52. 48. Inspektion
53. 49. Inspektion	54. 50. Inspektion	55. 51. Inspektion	56. 52. Inspektion
57. 53. Inspektion	58. 54. Inspektion	59. 55. Inspektion	60. 56. Inspektion
61. 57. Inspektion	62. 58. Inspektion	63. 59. Inspektion	64. 60. Inspektion
65. 61. Inspektion	66. 62. Inspektion	67. 63. Inspektion	68. 64. Inspektion
69. 65. Inspektion	70. 66. Inspektion	71. 67. Inspektion	72. 68. Inspektion
73. 69. Inspektion	74. 70. Inspektion	75. 71. Inspektion	76. 72. Inspektion
77. 73. Inspektion	78. 74. Inspektion	79. 75. Inspektion	80. 76. Inspektion
81. 77. Inspektion	82. 78. Inspektion	83. 79. Inspektion	84. 80. Inspektion
85. 81. Inspektion	86. 82. Inspektion	87. 83. Inspektion	88. 84. Inspektion
89. 85. Inspektion	90. 86. Inspektion	91. 87. Inspektion	92. 88. Inspektion
93. 89. Inspektion	94. 90. Inspektion	95. 91. Inspektion	96. 92. Inspektion
97. 93. Inspektion	98. 94. Inspektion	99. 95. Inspektion	100. 96. Inspektion
101. 97. Inspektion	102. 98. Inspektion	103. 99. Inspektion	104. 100. Inspektion
105. 101. Inspektion	106. 102. Inspektion	107. 103. Inspektion	108. 104. Inspektion
109. 105. Inspektion	110. 106. Inspektion	111. 107. Inspektion	112. 108. Inspektion
113. 109. Inspektion	114. 110. Inspektion	115. 111. Inspektion	116. 112. Inspektion
117. 113. Inspektion	118. 114. Inspektion	119. 115. Inspektion	120. 116. Inspektion
121. 117. Inspektion	122. 118. Inspektion	123. 119. Inspektion	124. 120. Inspektion
125. 121. Inspektion	126. 122. Inspektion	127. 123. Inspektion	128. 124. Inspektion
129. 125. Inspektion	130. 126. Inspektion	131. 127. Inspektion	132. 128. Inspektion
133. 129. Inspektion	134. 130. Inspektion	135. 131. Inspektion	136. 132. Inspektion
137. 133. Inspektion	138. 134. Inspektion	139. 135. Inspektion	140. 136. Inspektion
141. 137. Inspektion	142. 138. Inspektion	143. 139. Inspektion	144. 140. Inspektion
145. 141. Inspektion	146. 142. Inspektion	147. 143. Inspektion	148. 144. Inspektion
149. 145. Inspektion	150. 146. Inspektion	151. 147. Inspektion	152. 148. Inspektion
153. 149. Inspektion	154. 150. Inspektion	155. 151. Inspektion	156. 152. Inspektion
157. 153. Inspektion	158. 154. Inspektion	159. 155. Inspektion	160. 156. Inspektion
161. 157. Inspektion	162. 158. Inspektion	163. 159. Inspektion	164. 160. Inspektion
165. 161. Inspektion	166. 162. Inspektion	167. 163. Inspektion	168. 164. Inspektion
169. 165. Inspektion	170. 166. Inspektion	171. 167. Inspektion	172. 168. Inspektion
173. 169. Inspektion	174. 170. Inspektion	175. 171. Inspektion	176. 172. Inspektion
177. 173. Inspektion	178. 174. Inspektion	179. 175. Inspektion	180. 176. Inspektion
181. 177. Inspektion	182. 178. Inspektion	183. 179. Inspektion	184. 180. Inspektion
185. 181. Inspektion	186. 182. Inspektion	187. 183. Inspektion	188. 184. Inspektion
189. 185. Inspektion	190. 186. Inspektion	191. 187. Inspektion	192. 188. Inspektion
193. 189. Inspektion	194. 190. Inspektion	195. 191. Inspektion	196. 192. Inspektion
197. 193. Inspektion	198. 194. Inspektion	199. 195. Inspektion	200. 196. Inspektion
201. 197. Inspektion	202. 198. Inspektion	203. 199. Inspektion	204. 200. Inspektion
205. 201. Inspektion	206. 202. Inspektion	207. 203. Inspektion	208. 204. Inspektion
209. 205. Inspektion	210. 206. Inspektion	211. 207. Inspektion	212. 208. Inspektion
213. 209. Inspektion	214. 210. Inspektion	215. 211. Inspektion	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)