



BMW xDrive 40 d M Sport

EZ 09/2021 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 198.884km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 40 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 40d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBATC610909H30913	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.884km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 340 PS (250 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 196.768km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 197g/km (WLTP) 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP) 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Harnstofftank (SCR): 22 Ltr.
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2,5-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar

• Licht- und Regensensor	• M Sport
• Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Nebelscheinwerfer LED
• Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Parkassistent-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Radstand 2975 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote 3D View
• Service-System: Remote Services	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sport-Auspuffanlage M
• Sportsitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• USB-Schnittstelle



Sonderausstattung

• BMW Display-Key	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dachreling Hochglanz Shadow-Line	• Fahrassistentz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistentz-System: Driving Assistant Professional	• Fahrassistentz-System: Falschfahrwarnung
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistentz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
• Fahrassistentz-System: Kreuzungs-Assistent	• Fahrassistentz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistentz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Getränkehalter	• Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
• Head-up-Display	• HiFi-Lautsprechersystem
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenausstattung: Individual Interieurleisten Pianolack
• Innovations-Paket	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• LED-Lichtelemente	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
• Lenkrad heizbar	• Metallic-Lackierung
• Panoramadach (Glas)	• Raucher-Paket
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer Laserlicht
• Sicherheitssystem Active Protection	• Sitzheizung vorn + hinten
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Winterfreude-Paket

- Wärme-Komfort-Paket vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















4842124

02.09.2021	0005	DAJ00335 0	02	03	0250/04400	248
NIG	AA		04935		2004	
WBAT0610909H09913			1696		002290	
BMW			00140			
G6X			0197		002950	002950
TC61			01375		01635	
IAE509BD			01375		01635	
X6 xDRIVE40D			083		03300	071
BAYER.MOT.WERKE-BMW			03500		0750	005
GELANDEZ.FERS.BEF.			275/45 R20 110 V M+S			
IIMOUSINE			275/45 R20 110 V M+S			
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLP:AP:PI/CI; M;			01*2007/46*2020*05			
HYBR.DIESEL/E			12.02.2021			GF559831
0010	3CAP	02993				
7.2/8.2: +220 B.ANHANGBETRIEB			WM.AHK LT.EWTG *EZ IST			
BEI WERKSEITIG MONTIERT, ANK. RPEZ.FAHRDYN.STABI.SY						
ST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H.GEM..5.AND.VO.2. 9.AUSN						
VO.Z.SIVO.AUSGESTATTET *2U P2/44: NENNLEISTUNG 212 KW						
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.09.2021						

Landeshauptstadt München Landratsamt Bayreuth





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)