



Kia Ceed Spirit

EZ 04/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 143.545km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Spirit [DE - Kb5 1.6 CRDi EU6, Spirit ISG, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN U5YHN816GGL165089	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.545km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.582 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.080km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kerben, Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	96	Beifahrertür	103
Kotflügel vorne links	99	Kotflügel vorne rechts	98
Türe hinten links	149	Türe hinten rechts	99
Seitenteil hinten links	103	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	104	Heckklappe	94
Dach	84		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Colour-Design
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: (FRD) TRACKROT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe

- | | |
|---|---|
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | • Außenspiegel heizbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Dachreling | • Dachspoiler |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Laderaumschienen | • Lenkrad (Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display) |
| • Bordcomputer | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Alarmanlage | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zuheizer | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT |
| • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display | • Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display |
| • Getränkehalter | • Parkbremse elektrisch |
| • Performance-Paket | • Techno-Paket |
| • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent |
| • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige | • Park-Assistent Intelligent Park Assist |
| • Schließ-/Startsystem Smart-Key | • Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht) |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)