



Cupra Formentor Basis e-Hybrid

EZ 06/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 29.788km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Cupra	Typ/Verkaufsbezeichnung Formentor Basis e-Hybrid [DE - SUV5 1.4 e-HYBRID EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKMZNR080476	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 29.788km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 33g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 1.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbagkontrolle leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|--|--|
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Licht- und Regensensor |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten |
| • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht | • Notrufsystem |
| • Original Fahrzeug Farbe: VERDE VIBRANTE (OLIVIN) | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radstand 2680 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheinwerfer Voll-LED | • Schließ-/Startsystem Kessy Advanced |
| • Seitenairbag | • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Steckdose 230V im Gepäckraum | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory | • Fahrassistenz-Paket XL |
| • Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent | • Fahrassistenz-Paket: Travel Assist |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Frontkamera |
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3) |
| • Leder-Paket Petrol Blau | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Rückfahrkamera |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Petrol Blau |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen |
| • Sprachsteuerungs-System | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













09.06.2022	7593	ARB00031X	2	1	110/4500	205
M1	AC		4450-4450		1839-1839	
VSSZZZKMZNR080476		0	1528-1528		1830	
CUPRA						
KM			29	80		
CXDGEAX0			1070	2110		2110
FD6PFD6DD0014B11BAV			1070	1090		
FORMENTORE-HYBRID			73	3750		65
SEAT (E)			1500	750		5
Fzz Pers bef b. 8 Spl			245/40 R19 94W			
Kombilimousine			245/40 R19 94W			
7/15/2007*2018/1832AP			Blau/Blau			5/5
EURO6, WLTP AP-2018, M, N1			29*2007/48*4008*11			
Hybr.B/E ext all			10.02.2022			K CJ881470
0025	36AP	1395				
7.2/8.2+75 B AN-HANG BEF TRIEBST. 1:1/700 BIS 8% STEIG *TE						
CHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION.3610KG*WW.AHK.LT.EG						
TO*BATTERIEKAPAZITAT 13.0KWH*						

EC Certificate of Conformity					
The undersigned hereby certifies that the vehicle:					
1.1	Make/Trade name of manufacturer	CUPRA	1.2	Type	SEAT
1.3	Version	SEAT	1.4	Version	SEAT
1.5	Vehicle identification number	SEAT	1.6	Vehicle identification number	SEAT
1.7	Vehicle identification number	SEAT	1.8	Vehicle identification number	SEAT
1.9	Vehicle identification number	SEAT	1.10	Vehicle identification number	SEAT
1.11	Vehicle identification number	SEAT	1.12	Vehicle identification number	SEAT
1.13	Vehicle identification number	SEAT	1.14	Vehicle identification number	SEAT
1.15	Vehicle identification number	SEAT	1.16	Vehicle identification number	SEAT
1.17	Vehicle identification number	SEAT	1.18	Vehicle identification number	SEAT
1.19	Vehicle identification number	SEAT	1.20	Vehicle identification number	SEAT
1.21	Vehicle identification number	SEAT	1.22	Vehicle identification number	SEAT
1.23	Vehicle identification number	SEAT	1.24	Vehicle identification number	SEAT
1.25	Vehicle identification number	SEAT	1.26	Vehicle identification number	SEAT
1.27	Vehicle identification number	SEAT	1.28	Vehicle identification number	SEAT
1.29	Vehicle identification number	SEAT	1.30	Vehicle identification number	SEAT
1.31	Vehicle identification number	SEAT	1.32	Vehicle identification number	SEAT
1.33	Vehicle identification number	SEAT	1.34	Vehicle identification number	SEAT
1.35	Vehicle identification number	SEAT	1.36	Vehicle identification number	SEAT
1.37	Vehicle identification number	SEAT	1.38	Vehicle identification number	SEAT
1.39	Vehicle identification number	SEAT	1.40	Vehicle identification number	SEAT
1.41	Vehicle identification number	SEAT	1.42	Vehicle identification number	SEAT
1.43	Vehicle identification number	SEAT	1.44	Vehicle identification number	SEAT
1.45	Vehicle identification number	SEAT	1.46	Vehicle identification number	SEAT
1.47	Vehicle identification number	SEAT	1.48	Vehicle identification number	SEAT
1.49	Vehicle identification number	SEAT	1.50	Vehicle identification number	SEAT
1.51	Vehicle identification number	SEAT	1.52	Vehicle identification number	SEAT
1.53	Vehicle identification number	SEAT	1.54	Vehicle identification number	SEAT
1.55	Vehicle identification number	SEAT	1.56	Vehicle identification number	SEAT
1.57	Vehicle identification number	SEAT	1.58	Vehicle identification number	SEAT
1.59	Vehicle identification number	SEAT	1.60	Vehicle identification number	SEAT
1.61	Vehicle identification number	SEAT	1.62	Vehicle identification number	SEAT
1.63	Vehicle identification number	SEAT	1.64	Vehicle identification number	SEAT
1.65	Vehicle identification number	SEAT	1.66	Vehicle identification number	SEAT
1.67	Vehicle identification number	SEAT	1.68	Vehicle identification number	SEAT
1.69	Vehicle identification number	SEAT	1.70	Vehicle identification number	SEAT
1.71	Vehicle identification number	SEAT	1.72	Vehicle identification number	SEAT
1.73	Vehicle identification number	SEAT	1.74	Vehicle identification number	SEAT
1.75	Vehicle identification number	SEAT	1.76	Vehicle identification number	SEAT
1.77	Vehicle identification number	SEAT	1.78	Vehicle identification number	SEAT
1.79	Vehicle identification number	SEAT	1.80	Vehicle identification number	SEAT
1.81	Vehicle identification number	SEAT	1.82	Vehicle identification number	SEAT
1.83	Vehicle identification number	SEAT	1.84	Vehicle identification number	SEAT
1.85	Vehicle identification number	SEAT	1.86	Vehicle identification number	SEAT
1.87	Vehicle identification number	SEAT	1.88	Vehicle identification number	SEAT
1.89	Vehicle identification number	SEAT	1.90	Vehicle identification number	SEAT
1.91	Vehicle identification number	SEAT	1.92	Vehicle identification number	SEAT
1.93	Vehicle identification number	SEAT	1.94	Vehicle identification number	SEAT
1.95	Vehicle identification number	SEAT	1.96	Vehicle identification number	SEAT
1.97	Vehicle identification number	SEAT	1.98	Vehicle identification number	SEAT
1.99	Vehicle identification number	SEAT	1.100	Vehicle identification number	SEAT



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)