



Ford Fiesta Trend

EZ 12/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 167.172km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [DE - LimS5 1.25 EU4, Trend, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJ9D71445	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.172km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.671km	Letzter Service am 12/2017
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(2 mm)

Vorne rechts


(2 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	390 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	140 	Heckklappe	170 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Lederlenkrad
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audio-Paket 1
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Metallic-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












01.12.2009	18566	MACP00012	1	02	01	M	0860/05800	148
MI	03960-04079	01223						
4P01KGAJ39071445	H 2	1833-1481						
FORD	00050	00050						
JAS	0133	001495	05					
SKUBIJ	00850	00765						
SAXXAS	00850	00765						
FIRSTA	02	03750	072					
FORD (D)	00600	0525	005					
10...PERS.BRP.H. B SPL.	175/65R14 82S							
SCHNAGHOCKLINUSIME	175/65R14 82S							
115/2007*692/2068A	SCHWARZ							
EUROS:A:PI/CI: M. H. 1	09*2001/116*0069*04							
BENTIN	10.07.2009	K	40980679					
0001	435540	01242						
F.1/F.2:1545 U.7.2/8.2:840 B.ANHANGSERTRIEB*0.1:900 BI								
S 81 STEIG. DAMM AL. ORS. GEW.D. ZUGES MAX.2390KG*WW.AHS								
LT. EGTG*								





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)