


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Transporter Kombi 2.0 TDI 125 kW 4MO KR

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV4ZZZTV0SK079405
Kilometerstand: 4.089 km
Erstzulassung: 09.12.2025
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Hecktüre links Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Hecktüre links Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)




Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)




Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)

Gebrauchtfahrzeugbewertung



Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	Volkswagen		Transporter Kombi 2.0 TDI 1..		2.0 TDI 4MO EU6e, KR, 2024 - 2026			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WV4ZZZTV0SK079405		Kombi		4	Diesel	0603/CVV	
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	
		09.12.2025	k. A.	1	125 kW	4	1996	
							HU	
							12/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe	
						CO ₂ -Emission (g/km)		
						221 (WLTP)		
Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
7.500 km		4.089 km		4.089 km		nein	11/25	1 km
Farbe			Lackierung		Reimport		nächster KD am	nächster KD (km)
Midnight Black Metallic			metallic		nein		k. A.	35.911 km
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
ohne Einträge								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe			Schadstoffk.	
Sitzbezüge in Stoff ´ka..		Black Onyx-Black		Getriebe Automatik - (..			Euro6	
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung		k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein		


Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
	Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz g..	Ausführung Basis	Batterie 80 Ah
	Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..
	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hin..	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hin..
	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..	Frontscheibe Verbundglas
	Getriebe Automatik - (8-Stufen)	Handschuhfach mit Klappe	Heckscheibe heizbar
	Heckscheibenwischer mit Waschanlage	Innenleuchten im Fahrerhaus: LED	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED (Gepä..
	Innenspiegel abblendbar	Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Kopfstützen vorn höhenverstellbar
	Kraftstofftank: 55 Ltr.	Länder-AV Deutschland	Lautsprecher (6)
Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI			PKW-Zulassung
Radstand 3100 mm			Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vo..			Sitzausstattung: 5-Sitzer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff			Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3 Einzelsitz..
Verbandkasten, Warndreieck und Warnweste..			Verzurrösen (2)
Vorbereitung für VW Connect			Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung			
Sonderausstattung:			
Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriege..			Ausstattungs-Paket: Exterieur-Paket, Anbaut..
Connect-Paket			Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..
Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtr..			Fixierpunkt an der Mittelkonsole (Handyhalter)
Fzg. ohne Seitenairbag			Heckleuchten LED mit exklusiver Lichtsignatur
Klimaanlage Fahrerhaus (2-Zonen mit autom...			Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
LM-Felge 7,5x19 (Indianapolis, schwarz glanz..			Mittelkonsole, breit mit Getränkehalter und A..
Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisp..			Schließ-/Startsystem Keyless Access ohne Sa..
Schmutzfänger vorn und hinten			Zusatzheizung elektrisch
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 19.01.2026 - Gültia bis 4089 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

A

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand	
	Hecktüre links Lackierung, verschrammt - smart repair Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung - erneuern Zwischensumme	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	235/50 R19 111T	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	235/50 R19 111T	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 7.500 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer