

BMW
X2 (U10)

VIN	WBA51GN0605266868	Anzahl der Türen	5
Motorart	Diesel	Anzahl der Sitze	5
Leistung	120 kW	Kraftstoff	Diesel
PS	163 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.995 ccm	Nächste HU	04/2028
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0005/DKV	Laufleistung	60.944 km
Lackierung	CAPE YORK GRUEN METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)	Erstzulassung	25.04.2025
Innenraum	Schwarz / Ledernachbildung Veganza perforiert	Nächste HU	04/2028
Vorbesitzer	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung	Datum	29.07.2026 - 15:35 Uhr
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Antriebsart: xDrive (Allrad)
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ BMW Live Cockpit Plus
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Performance Control
- ✓ Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Fußraumbeleuchtung hinten
- ✓ Fußraumbeleuchtung vorn
- ✓ Gepäckraumbeleuchtung
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Getränkehalter
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Laderaumboden herausnehmbar
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- ✓ Leseleuchten hinten
- ✓ Leseleuchten vorn
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- ✓ Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand Standard
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Serien-Fahrwerk
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Servolenkung Servotronic
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- ✓ Steuer-AV Befestigung Kindersitz
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Uni-Lackierung
- ✓ Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ BMW Live Cockpit Professional
- ✓ Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- ✓ Diebstahl-Warnanlage
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- ✓ Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Innovations-Paket
- ✓ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- ✓ Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow)
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Parkassistent-Paket Plus
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Verglasung Akustikglas

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Dennis Ditsch vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	205/65 R17	Vredestein	Winter	6 mm
1	Rechts	205/65 R17	Vredestein	Winter	6 mm
2	Links	205/65 R17	Vredestein	Winter	7 mm
2	Rechts	205/65 R17	Vredestein	Winter	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Motorhaube	Art der Beschädigung: Steinschläge mit Abplatzung Art der Reparatur: Lackieren
2	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Erneuern
3	Dach	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Lackieren
4	Beifahrertür hinten rechts	Art der Beschädigung: Druckstelle Art der Reparatur: Smart Repair
5	Beifahrertür hinten links	Art der Beschädigung: Druckstelle Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
6	Fahrzeugfront	Art der Beschädigung: Verschmutzung Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
7	Kotflügel vorne links	Art der Beschädigung: Steinschlag/Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
8	Beifahrertür hinten links	Art der Beschädigung: Druckstelle Art der Reparatur: Gebrauchsspuren

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20




Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Sonderausstattung

Foto 25



Servicebedarf

Position (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Steinschläge mit Abplatzung


Art der Reparatur: Lackieren



2 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Steinschläge


Art der Reparatur: Erneuern



3 Dach

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Lackieren



4 Beifahrertür hinten rechts

Art der Beschädigung: Druckstelle

Art der Reparatur: Smart Repair



5 Beifahrertür hinten links

Art der Beschädigung: Druckstelle

Art der Reparatur: Smart Repair



Akzeptierte Gebrauchsspuren

6 Fahrzeugfront

Art der Beschädigung: Verschmutzung

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren



7 Kotflügel vorne links

Art der Beschädigung: Steinschlag/Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren



8 Beifahrertür hinten links

Art der Beschädigung: Druckstelle

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren

