



Toyota Mirai Executive

EZ 02/2024 | Limousine | Wasserstoff | Automatikgetriebe | 53.706km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Mirai Executive [DE - Lim4, Executive, 2021 - 2026]		
Kategorie Limousine	FIN JTDAABAA90A008113	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 53.706km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 182 PS (134 KW)	Kraftstoff Wasserstoff
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.745km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	110	Heckklappe	150
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
 - Cloud-Navigationssystem
 - Elektromotor 134 kW (Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle)
 - Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
 - Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
 - Induktionsladeschale für Smartphone
 - Karosserie: 4-türig
 - Lenkrad heizbar
 - Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinwerferlicht)
 - Original Fahrzeug Farbe: PRECIOUS WHITE
 - Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
 - Sitzheizung vorn
 - Sound-System JBL Premium (inkl. Subwoofer)
 - Toyota Safety Sense
 - Verglasung hinten abgedunkelt
- Anti-Blockier-System (ABS)
 - Einparkhilfe vorn und hinten
 - Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
 - Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
 - Getriebe für Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle
 - Kamerasystem 360 Grad
 - Klimaautomatik 2-Zonen
 - Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
 - Multi-Funktions-Display für Navigationssystem (12,3 Zoll)
 - Reifendruck-Kontrollsystem
 - Sitze vorn elektr. verstellbar
 - Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
 - Steckdose 230V
 - Toyota Smart Connect (Apple CarPlay und Android Auto, Cloud-Navigationssystem)
 - Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)