



Mercedes-Benz B 180

EZ 07/2010 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 113.892km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU5, (Facelift) 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WDD2452321J619185	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.892km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.699 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.257km	Letzter Service am 07/2016
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	74	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	89
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	86	Heckklappe	77
Dach	98		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: In P bewegt sich Fahrzeug. Park funktioniert nicht;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Chrom-Paket | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk |
| • Sport-Paket | • Sprachbediensystem Linguatronic |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)