



Opel Astra Innovation Start/Stop

EZ 10/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 180.718km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 32***
 Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Innovation Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN W0LBE8EG8H8013217	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.718km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.778km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	210 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Bordcomputer | • Bremsassistent |
| • Dach, Design-Ausführung (Chrom) | • Dachreling silber |
| • Drehzahlmesser | • Ecoflex |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Feststellbremse elektrisch | • Frontkamera |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Licht-Paket | • Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Nebelscheinwerfer |
| • OnStar SOS Service | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |

• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Check-Control-System
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fensterheber elektrisch hinten
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Sicht-Paket
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Lenkrad (Leder)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Leseleuchten im Fond	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE	




Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	• Assistenz-Paket
• Dachhimmel schwarz	• Ergonomiesitz vorn links
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Innovations-Paket
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Voll-LED (IntelliLux)
• Winter-Paket	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
• Dachantenne im Haifischflossen-Design	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)	• Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Abbiegelicht
• Heckleuchten LED	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Technical specifications and performance data for a vehicle, including engine details, transmission, and chassis information. The document is signed and dated.

1.1.1. Motorische Leistungsdaten
1.1.2. Motorische Leistungsdaten
1.1.3. Motorische Leistungsdaten
1.1.4. Motorische Leistungsdaten
1.1.5. Motorische Leistungsdaten
1.1.6. Motorische Leistungsdaten
1.1.7. Motorische Leistungsdaten
1.1.8. Motorische Leistungsdaten
1.1.9. Motorische Leistungsdaten
1.1.10. Motorische Leistungsdaten
1.1.11. Motorische Leistungsdaten
1.1.12. Motorische Leistungsdaten
1.1.13. Motorische Leistungsdaten
1.1.14. Motorische Leistungsdaten
1.1.15. Motorische Leistungsdaten
1.1.16. Motorische Leistungsdaten
1.1.17. Motorische Leistungsdaten
1.1.18. Motorische Leistungsdaten
1.1.19. Motorische Leistungsdaten
1.1.20. Motorische Leistungsdaten
1.1.21. Motorische Leistungsdaten
1.1.22. Motorische Leistungsdaten
1.1.23. Motorische Leistungsdaten
1.1.24. Motorische Leistungsdaten
1.1.25. Motorische Leistungsdaten
1.1.26. Motorische Leistungsdaten
1.1.27. Motorische Leistungsdaten
1.1.28. Motorische Leistungsdaten
1.1.29. Motorische Leistungsdaten
1.1.30. Motorische Leistungsdaten
1.1.31. Motorische Leistungsdaten
1.1.32. Motorische Leistungsdaten
1.1.33. Motorische Leistungsdaten
1.1.34. Motorische Leistungsdaten
1.1.35. Motorische Leistungsdaten
1.1.36. Motorische Leistungsdaten
1.1.37. Motorische Leistungsdaten
1.1.38. Motorische Leistungsdaten
1.1.39. Motorische Leistungsdaten
1.1.40. Motorische Leistungsdaten
1.1.41. Motorische Leistungsdaten
1.1.42. Motorische Leistungsdaten
1.1.43. Motorische Leistungsdaten
1.1.44. Motorische Leistungsdaten
1.1.45. Motorische Leistungsdaten
1.1.46. Motorische Leistungsdaten
1.1.47. Motorische Leistungsdaten
1.1.48. Motorische Leistungsdaten
1.1.49. Motorische Leistungsdaten
1.1.50. Motorische Leistungsdaten
1.1.51. Motorische Leistungsdaten
1.1.52. Motorische Leistungsdaten
1.1.53. Motorische Leistungsdaten
1.1.54. Motorische Leistungsdaten
1.1.55. Motorische Leistungsdaten
1.1.56. Motorische Leistungsdaten
1.1.57. Motorische Leistungsdaten
1.1.58. Motorische Leistungsdaten
1.1.59. Motorische Leistungsdaten
1.1.60. Motorische Leistungsdaten
1.1.61. Motorische Leistungsdaten
1.1.62. Motorische Leistungsdaten
1.1.63. Motorische Leistungsdaten
1.1.64. Motorische Leistungsdaten
1.1.65. Motorische Leistungsdaten
1.1.66. Motorische Leistungsdaten
1.1.67. Motorische Leistungsdaten
1.1.68. Motorische Leistungsdaten
1.1.69. Motorische Leistungsdaten
1.1.70. Motorische Leistungsdaten
1.1.71. Motorische Leistungsdaten
1.1.72. Motorische Leistungsdaten
1.1.73. Motor

Servicebestätigung

Service ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 23.09.2017 52.600

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W ☒ 30 ☒

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: 25 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktenbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W ☒ 30 ☒

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: 25 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktenbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Im Warenwagen 29
 33014 Bad Driburg
 Tel. 0 52 33 / 40 10 386
 Mobil: 01 78 / 52 47 12 7
 WWW.JAN-KFZ.DE

Autoservice Service Center
Hummer
 Jägerbergstraße 89-95
 33014 BAD DRIBURG
 VH 0277-00

Autoservice Service Center
Hummer
 Jägerbergstraße 89-95
 33014 BAD DRIBURG
 VH 0277-00

Servicebestätigung

Service ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 23.09.2017 52.600

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)