



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang FWD

EZ 06/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 122.198km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang FWD [DE - Ka4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSY3P9058930	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.198km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.073km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 266g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 10.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|---|
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Stoßfänger vorn in Grau | • Verzurösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Dachlüfter im Lade-/Fahrgastraum mit Verschluss |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Handschuhfach abschließbar |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten |
| • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Regensensor | • Regensensor |
| • Rückfahrkamera | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Scheinwerfer LED |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus |
| • Sprachsteuerungs-System | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück) |
| • Tagfahrlicht LED | • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









13.06.2023	0603	CB223669	2	1	130/2500	165
N1	BB		5986		2040	
MV1Z228Y3P9058930	PK		2445		2145	
VOLKSWAGEN, VW			120			
SYNIE			243		3500	9500
SYB288DM2EV3			1800		2100	
NN350NSFA690012A4BKM22E0D			1800		2100	
			78		2700	73
CRAFTER			3000		750	
VOLKSWAGEN-VW			205/75 R16C 113R			
Fz.z.Gd.bef. b. 3,5 t			205/75 R16C 113R			
Van						
715/2007*2010/1832AR						
EURO6/MLT/FAF/PI/CI/N1			el*2007/46*1513*29			
Diesel			03.11.2022			63590967
0002	06AA	11966				
TECHN. ZUL. GEG. MASSE D. ZUKOMBINATION: 6000KG BEI WESEKSTIG						
MONTIERTER ANH. L. ESP. N. SPEZ. FAHRDYN. STAB. SYST. F. ANH. NETZ. Z.						
TEMP. 100 KM/H GEM. 9. AUSN. VO. Z. STUG. VW. ANH. AT. REGT.						

Handwritten document, likely a vehicle inspection report or certificate, held by a hand. The document contains various fields and a barcode.

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Sc. Florian Haberland

F. Haberland **TÜV NORD** *Jul 2027*
Sachverständiger TÜV NORD

Messwerte:

Betriebsart	Prüfart	Prüfart	Prüfart
Stromverbrauch	Stromverbrauch	Stromverbrauch	Stromverbrauch
Stromverbrauch	Stromverbrauch	Stromverbrauch	Stromverbrauch

Beim Betreten der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Bremsen geprüft. Bremsen (N): 54
Abbremsung BBA (N): 54
Abbremsung FBA (N): 19
Bremsdruck (BBA/N): 300

(Berechnung (EUR))

Umfeldungsantrag (Netto)	20,00
Vergütung für Vorführung/Gerätekosten (Netto) <td>3,00</td>	3,00
MASZ 19% <td>17,00</td>	17,00
Gesamtbetrag Brutto	40,00

Der Betrag enthält den Betrag für die Bereitstellung von Prüfgeräten gemäß § 60 (2) in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

Einzelbetrag kann im Sinne des § 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden.

TÜV NORD



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)