



Renault Scenic Dynamique

EZ 10/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 126.690km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Dynamique [DE - Van5 1.9 dCi 130 FAP EU5, Dynamique, 2009 - 2011]		
Kategorie Van	FIN VF1JZ1S0644197345	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.690km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.870 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 124.365km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	280 	Heckklappe	140
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,9 Ltr. - 96 kW dCi Diesel FAP
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

- | | |
|---|---|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Variomodul |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Mittelarmlehne vorn | |




Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Confort-Paket | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Türgriffe außen verchromt | • Einparkhilfe vorn |
| • Einparkhilfe hinten | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN: _____

Datum: 08.07.14 Km: 775 607	Handl. AUTOHAUS ULLRICH	Kommentar/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung ☒	RENAULT + DACIA SERVICE Info@ullrich-autohaus.de 06203 - 60 690 Carl-Benz-Straße 12/14 69198 Schriesheim	
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: 11.12.15 Km: 114 063	Handl. AUTOHAUS ULLRICH	Kommentar/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung ☒	RENAULT + DACIA SERVICE Info@ullrich-autohaus.de 06203 - 60 690 Carl-Benz-Straße 12/14 69198 Schriesheim	
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: _____ Km: _____	Rechnungs-Nr. _____	Kommentar/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung ☐	Handl. Autohaus Dörr GmbH	
Kontrolle auf Korrosion OK ☐ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		

6.12

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: VF142AS0644197345

Datum: 28.12.13 Km: 83 144	Rechnungs-Nr. _____	Kommentar/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung ☒	Handl. Autohaus Dörr GmbH	
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐	RENAULT Säulenweg 7 69198 Schriesheim Telefon 0 62 03 / 6 06 90 Telefax 0 62 03 / 60 692	
*siehe spezifische Seite		
Datum: 11.12.16 Km: 105 380	Rechnungs-Nr. 56218	Kommentar/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung ☒	Handl. Autohaus Dörr GmbH	
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐	RENAULT Säulenweg 7 69198 Schriesheim Telefon 0 62 03 / 6 06 90 Telefax 0 62 03 / 60 692	
*siehe spezifische Seite		

6.11



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrradtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)