



Kia XCeed Black Xdition

EZ 04/2022 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 31.014km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung XCeed Black Xdition [DE - SUV5 1.6 T-GDI EU6d, Black Xdition (EURO 6d), 2021 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YH5F17GNL106562	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 31.014km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.390km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)

• Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Fußmatten
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Getränkehalter
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kombiinstrument digital	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Kühlergrill Klavierlack	• Laderaumboden variabel
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Luftausströmer im Fond mitte	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Aluminium	• Radstand 2650 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schließ-/Startsystem Smart-Key
• Seitenairbag	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System JBL Premium	• Sportsitze Leder
• Start/Stop-Anlage (ISG)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Tagfahrlicht LED hinten	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen Chrom-Optik	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Exclusive-Paket
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweis

Bei Zustimmung (belegt) die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Hersteller Vorgabe durchgeführt wurde.

Service - Nachweis A2	Datum: 07.02.23
am Stand:	19.326
Begleicher Auftragsnummer:	19.026
Durchgeführte Werkstatt:	
Durchgeführter Service:	30.000 km 24 Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒ ☐
Stromflüssigkeiten	☒ ☐
Kühlliquide	☒ ☐
Zahnräder mit Sperrrolle	☐ ☒

Werkstattstempel

AutohausBeck GmbH

Schneidestraße 4-6, 59073 Hamm
Tel. 023 81 / 64020 E-Mail: info@ahb.de
www.beck-hamm.de

Im nächsten Service-Merkmale

Datum: 07.02.23 oder bis 34.224 km Stand

Im nächsten wird auch geprüft:

Karosserie-Inspektion (nur einseitig bei Einseitig oder Schräg)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode:

1. Stein Schlag

2. Kratzer

3. Delle

4. Karosseriebeschädigung

5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung besteht: ☐ Ja ☐ Nein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)