



BMW 218 i

EZ 08/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 96.251km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 i [DE - Van5 218i EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2A31050V437286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.251km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.930km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Basis
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V | • Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Business-Paket | • CD-Laufwerk |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Heckleuchten LED |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.08.2015	0005	BWN00105 0	02	01	0100/04400	205
M1	AC		--	04342	--	1800
WBA2A31050V437286	5		--	1555	--	01395
BMW				00075		
UKL-L			0115	001870		001870
2A31			00970	00930		
6H1500C0			00970	00930		
			77	03300		69
2181 ACTIVE TOURER			01300	0695		005
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R16 92V			
FE.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/60 R16 92V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2015/45W			GRAU			7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0371*19			
BENZIN			19.05.2015			WV563332
0001	36W0	01499				
F.1/F.2: 1945 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2: 1040 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WW.AHK LT.BGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.						
08.2015*						

26.08.2015

18.07.2016

Kreis
Ziegen-Willkommstein
Der Landrat
Vollzugamt
Scheidt

WV563332

BMW
UKL-L
Zeil
Kombi
2181 Active Tourer
Bayer. Mot. Werke GmbH
WBA2A31050V437286
M1
FE.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
Kombilimousine
Grau
V1844
Euro 6
W*2007/46*0371*19
19.05.2015

Kreis Ziegen-Willkommstein
Der Landrat
Vollzugamt
18.07.2016

BZG. Zulassungsbereich Teil II / BZG. Fahrzeugbrief Nr. 1 EL376050
Briefverkehrs- u. Entwurf- und Ringzugentfaltungsbereich



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)