



Seat Alhambra FR-Line

EZ 10/2022 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 197.690km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra FR-Line [DE - Van5 1.4 TSI EU6d, FR-Line OPF, 2020 - 2022]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZPV500826	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.690km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.933km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 206g/km (WLTP) 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (WLTP) 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	190 	Heckklappe	165 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent inkl. Multifunktions-Kamera und Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Ablage-Paket
- Alcantara-Paket
- Audio-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- FR-Line
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Brushed Black

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kofferraumbeleuchtung |
| • Kopf-Airbag-System | • Kühlergrill mit Chromrand |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI | • Navigations-Paket |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrkamera |
| • SEAT Media-System Plus | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Kessy |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Komfortsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Startanlage Keyless Access | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • USB-Anschluss |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory) | • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts |
| • Business-Paket Comfort | • Business-Paket Comfort Plus |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz | • Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) |
| • Fahrassistenten-System: Automatische Distanzregelung (ACC) | • Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent |
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Gepäcknetz |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Gepäckraum-Paket |
| • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Lendenwirbelstütze elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Mobile Online Dienste Full Link | • Schiebetüren links/rechts elektr. betätigt und Heckklappe elektr. betätigt |
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Sitz-Paket |
| • Sitz-Paket 7-Sitzer | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Steckdose 230V | • Technologie-Paket 1 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Unsachgemäß Instandgesetzt



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Unsachgemäß Instandgesetzt



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)