



Alfa Romeo MiTo Super

EZ 04/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 114.550km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Alfa Romeo	Typ/Verkaufsbezeichnung MiTo Super [DE - LimS3 1.4 TB/MultiAir16V EU5, Super, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZAR95500001175606	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.550km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.610km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	290 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1990 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 60 Ah
- Bordcomputer / Check-Control
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Einstiegsleisten mit Edelstahlinsatz
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (Q2)
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.- Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterrahmen mit Chrom - Line
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Multi-Funktions-Display
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO ELEGANTE
- Rahmen Frontscheinwerfer und Heckleuchten Chrom, poliert

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitz einteilig / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige (Gear Shift Indicator) | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Competizione | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design | • Tagfahrlicht |
| • Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio-Basisanlage mit CD und MP3 mit doppel Antenne / 8 Lautsprecher |
| • Auspuffendrohr verchromt | • Außenspiegel Chrom, mattiert |
| • Dekor-/Zierstreifen Logo Alfa Romeo (seitlich) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Nebelscheinwerfer | • Pastell-Lackierung |
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)