



Volkswagen Caddy Kasten EcoProfi BMT

EZ 01/2019 | Kastenwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.242km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Kasten EcoProfi BMT [DE - Ka4 1.0 TSI BMT EU6, EcoProfi, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2KZKX038876	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.242km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

 (3 mm)  (3 mm)  (3 mm)  (3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	290 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	300 	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	250 	Heckklappe	235 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- BlueMotion Technology
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Komfort vorn
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- EcoProfi
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,0 Ltr. - 75 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket

• Nutzlast Standard	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
• Radstand 2682 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheinwerfer Halogen H4	• Schiebetür rechts
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steuer-AV Ausstattung TSI	• Tagfahrlicht
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)	• Einparkhilfe hinten
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Heckflügeltüren mit Verglasung und blickdichter Folie
• Heckscheibe mit blickdichter Folie	• Innenspiegel abblendbar
• Laderaumtrennwand hoch (Gitter)	• Schiebetür links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












11.01.2019	0603	BYG082779	2	1	75/5000	172
NI	BB		4408-4408	1793-1793		
W1ZZZ2K2KX038876	5		1823-1860	1281-1485		
VOLKSWAGEN, VW				80		
2KN			125	2026	2026	
BHCHZGR0			1050	1230		
N0J2PH5PM5AH017W1DZVWZTHM4ZMLL264			1050	1230		
			73	3750	72	
CADDY			1200	630	2	
VOLKSWAGEN-VW			195/65	R15	95T	RF.
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t			195/65	R15	95T	RF.
Van						
7/15/2007*2015/45X						
EURO6;X;PI/CI; NI II						
Benzin						
0001	36X0	999				
O.I:1400 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBIN						
ATION:3200KG*BIS 8% STEIG.:3426*BEI WERKSEITIG MONTIER						
TER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE						
MP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK 1T						
.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)