



BMW sDrive 18 d

EZ 06/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 187.714km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 d [DE - SUV5 18d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVN71050VX17394	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.714km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.283km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
		Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Heckantrieb
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER	• Radstand 2760 mm
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Advantage-Paket Plus |
| • Armauflage vorn | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Dachreling | • Dachreling schwarz |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Fußmatten Velours |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

FAHR MIT

ORIGINAL
INKLUSIV

U.S. ANALYTIC
PRINTED IN U.S.A.
(017) 07590926774074

BMW

 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒
 ☒	 ☒	 ☒	 ☒

The image shows an open book of 100 numbered cards, each featuring a different car-related icon and a small text box. The cards are arranged in two columns, with the left column numbered 1-50 and the right column numbered 51-100. The text boxes contain information about car services, such as 'AUTOHAUS', 'Kauf', 'Lease', 'Service', and 'Finanzierung'. The book is placed on a surface with various car-related items, including a BMW logo, a 'S FALLEN SIEDA.' sign, and a 'PARKENHOTLINE' sign.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)