



Nissan Note Acenta

EZ 12/2006 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 170.783km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Note Acenta [DE - Van5 1.6 EU4, acenta, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN SJNFCAE11U1072137	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.783km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.400km	Letzter Service am 07/2019
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(1 mm)	(1 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Reifenschäden: 2x Winterreifen 2x Sommerreifen

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	135	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Drehzahlmesser
- Family-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|---|--|
| • Original Fahrzeug Farbe: SILVER (M) | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Scheinwerfer Klarglas |
| • Schutzleisten Stoßfänger | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| • Kopf-Airbag-System | • Metallic-Lackierung |
| • Sicherheits-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.12.2006	PA144	PACB00001 2	D2	M	01	0081/05000	M183
04083	-	-	1691	-	-	-	-
1550	-	-	001182	-	00124C	-	-
0156	-	00050	-	-	-	-	-
00846	-	001560	-	-	001560	-	-
00846	-	00793	-	-	-	-	-
00846	-	00793	-	-	-	-	-
076	-	04500	-	-	072	-	-
01000	-	0510	-	-	005	-	-
175/65R15 78T	-	-	-	-	-	-	-
175/65R15 78T	-	-	-	-	-	-	-
GRAU	-	-	-	-	7	-	-
e11*2001/116*0265*00	-	-	-	-	-	-	-
20.01.2006	-	-	-	-	K	-	VF229964
0001	-	0462	-	-	01598	-	-
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.12.2006*	-	-	-	-	-	-	-

Der nächste Wartungsdienst ist		Der nächste Wartungsdienst ist		Der nächste Wartungsdienst ist	
☐ Wartungsdienst I (Typ B) ☐ Wartungsdienst II ☐ Wartungsdienst III ☒ Wartungsdienst III	wurde ausgeführt bei <u>11.000</u> km am <u>11.01.15</u> Kilometerstand Datum	☐ Wartungsdienst I (Typ B) ☐ Wartungsdienst II ☐ Wartungsdienst III ☐ Wartungsdienst III	wurde ausgeführt bei _____ km am _____ Kilometerstand Datum	☐ Wartungsdienst I (Typ B) ☐ Wartungsdienst II ☐ Wartungsdienst III ☐ Wartungsdienst III	wurde ausgeführt bei _____ km am _____ Kilometerstand Datum
Bei dem Querschnitt wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: <u>5W30</u>		Bei dem Querschnitt wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: _____		Bei dem Querschnitt wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: _____	
Fahrzeug - Service Schweizer GmbH 1203 Linsenesse, Wetzlar, Nordhessen Str. 62 Tel. 03674 628 84 Fax 03674 628 95 Steuern-Nr. 15710671595		_____		_____	
Unterschrift: _____		Unterschrift: _____		Unterschrift: _____	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)