



Ford S-MAX Titanium

EZ 04/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 74.741km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 1.6 EcoBoost EU5, Titanium Start/Stopp, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWSEG19267	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.741km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.092km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Kerben

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 1,6 Ltr. - 118 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sportsitze | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung |
| • Zusatzheizung | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Business-Paket 1 |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Traveller-Paket |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.04.2015	8566	AWW000460	2	01	118 / 5700	204
M1	AF		18	4772-4903	1884	
WF0SXXGBWSEG19267	-		17	1620-1660	1602	
FORD			17	-	90	-
WA6			17	159	2400	2400
JTWB1S			17	1165	1310	-
7LEAPA			17	1165	1310	-
-			17	77	3750	69
S-MAX			17	1600	750	7
FORD (D)			18	215/60 R16 95 V		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			18	215/60 R16 95 V		
Mehrzweckfahrzeug			18	-		
715/2007*630/2012J			18	SCHWARZ	9/-	
EUROS;J;PI/CI; M, N1 I			18	e13*2001/116*0185*23		
Benzin			18	04.07.14	K	EL391839
0001	35J0	1596	18			
F.1/F.2:2490 u. 7.2/8.2:1410 b. Anhängetrieb*ww.AHK lt. EGTG*0.1:1800 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Z ugkombination:4200 bis 8% Steig.*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)