



Audi Q3

EZ 05/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 181.349km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [AT - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U9ER086370	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.349km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	230 	Heckklappe	100 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2603 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audi music interface | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Connectivity-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachreling |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckleuchten LED | • Heckleuchten LED |
| • Innenlicht-Paket LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Skisack | • Tagfahrlicht LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Datenauszug

Prüfung: Auszug Seite 8 von 10
 Aufgabennummer: 7
 1. 2022, Sonntag

Stichwort: **Stichwort: Stichtag**

Name des Kandidaten: **Stichtag**
 Platz:
 Aufgabenfeld:
 Gesamtpunktzahl:

Der nachfolgende Auszug enthält die Daten für den Stichtag

- 1. 1. Prüfung: **Stichtag**
- 1.1. Prüfung: **Stichtag**
- 1.2. Prüfung: **Stichtag**
- 1.3. Prüfung: **Stichtag**
- 1.4. Prüfung: **Stichtag**
- 1.5. Prüfung: **Stichtag**
- 1.6. Prüfung: **Stichtag**
- 1.7. Prüfung: **Stichtag**
- 1.8. Prüfung: **Stichtag**
- 1.9. Prüfung: **Stichtag**
- 1.10. Prüfung: **Stichtag**
- 1.11. Prüfung: **Stichtag**
- 1.12. Prüfung: **Stichtag**
- 1.13. Prüfung: **Stichtag**
- 1.14. Prüfung: **Stichtag**
- 1.15. Prüfung: **Stichtag**
- 1.16. Prüfung: **Stichtag**
- 1.17. Prüfung: **Stichtag**
- 1.18. Prüfung: **Stichtag**
- 1.19. Prüfung: **Stichtag**
- 1.20. Prüfung: **Stichtag**
- 1.21. Prüfung: **Stichtag**
- 1.22. Prüfung: **Stichtag**
- 1.23. Prüfung: **Stichtag**
- 1.24. Prüfung: **Stichtag**
- 1.25. Prüfung: **Stichtag**
- 1.26. Prüfung: **Stichtag**
- 1.27. Prüfung: **Stichtag**
- 1.28. Prüfung: **Stichtag**
- 1.29. Prüfung: **Stichtag**
- 1.30. Prüfung: **Stichtag**
- 1.31. Prüfung: **Stichtag**
- 1.32. Prüfung: **Stichtag**
- 1.33. Prüfung: **Stichtag**
- 1.34. Prüfung: **Stichtag**
- 1.35. Prüfung: **Stichtag**
- 1.36. Prüfung: **Stichtag**
- 1.37. Prüfung: **Stichtag**
- 1.38. Prüfung: **Stichtag**
- 1.39. Prüfung: **Stichtag**
- 1.40. Prüfung: **Stichtag**
- 1.41. Prüfung: **Stichtag**
- 1.42. Prüfung: **Stichtag**
- 1.43. Prüfung: **Stichtag**
- 1.44. Prüfung: **Stichtag**
- 1.45. Prüfung: **Stichtag**
- 1.46. Prüfung: **Stichtag**
- 1.47. Prüfung: **Stichtag**
- 1.48. Prüfung: **Stichtag**
- 1.49. Prüfung: **Stichtag**
- 1.50. Prüfung: **Stichtag**
- 1.51. Prüfung: **Stichtag**
- 1.52. Prüfung: **Stichtag**
- 1.53. Prüfung: **Stichtag**
- 1.54. Prüfung: **Stichtag**
- 1.55. Prüfung: **Stichtag**
- 1.56. Prüfung: **Stichtag**
- 1.57. Prüfung: **Stichtag**
- 1.58. Prüfung: **Stichtag**
- 1.59. Prüfung: **Stichtag**
- 1.60. Prüfung: **Stichtag**
- 1.61. Prüfung: **Stichtag**
- 1.62. Prüfung: **Stichtag**
- 1.63. Prüfung: **Stichtag**
- 1.64. Prüfung: **Stichtag**
- 1.65. Prüfung: **Stichtag**
- 1.66. Prüfung: **Stichtag**
- 1.67. Prüfung: **Stichtag**
- 1.68. Prüfung: **Stichtag**
- 1.69. Prüfung: **Stichtag**
- 1.70. Prüfung: **Stichtag**
- 1.71. Prüfung: **Stichtag**
- 1.72. Prüfung: **Stichtag**
- 1.73. Prüfung: **Stichtag**
- 1.74. Prüfung: **Stichtag**
- 1.75. Prüfung: **Stichtag**
- 1.76. Prüfung: **Stichtag**
- 1.77. Prüfung: **Stichtag**
- 1.78. Prüfung: **Stichtag**
- 1.79. Prüfung: **Stichtag**
- 1.80. Prüfung: **Stichtag**
- 1.81. Prüfung: **Stichtag**
- 1.82. Prüfung: **Stichtag**
- 1.83. Prüfung: **Stichtag**
- 1.84. Prüfung: **Stichtag**
- 1.85. Prüfung: **Stichtag**
- 1.86. Prüfung: **Stichtag**
- 1.87. Prüfung: **Stichtag**
- 1.88. Prüfung: **Stichtag**
- 1.89. Prüfung: **Stichtag**
- 1.90. Prüfung: **Stichtag**
- 1.91. Prüfung: **Stichtag**
- 1.92. Prüfung: **Stichtag**
- 1.93. Prüfung: **Stichtag**
- 1.94. Prüfung: **Stichtag**
- 1.95. Prüfung: **Stichtag**
- 1.96. Prüfung: **Stichtag**
- 1.97. Prüfung: **Stichtag**
- 1.98. Prüfung: **Stichtag**
- 1.99. Prüfung: **Stichtag**
- 1.100. Prüfung: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

Stichtag: **Stichtag**

1. Stichtag: **Stichtag**
2. Stichtag: **Stichtag**
3. Stichtag: **Stichtag**
4. Stichtag: **Stichtag**
5. Stichtag: **Stichtag**
6. Stichtag: **Stichtag**
7. Stichtag: **Stichtag**
8. Stichtag: **Stichtag**
9. Stichtag: **Stichtag**
10. Stichtag: **Stichtag**
11. Stichtag: **Stichtag**
12. Stichtag: **Stichtag**
13. Stichtag: **Stichtag**
14. Stichtag: **Stichtag**
15. Stichtag: **Stichtag**
16. Stichtag: **Stichtag**
17. Stichtag: **Stichtag**
18. Stichtag: **Stichtag**
19. Stichtag: **Stichtag**
20. Stichtag: **Stichtag**
21. Stichtag: **Stichtag**
22. Stichtag: **Stichtag**
23. Stichtag: **Stichtag**
24. Stichtag: **Stichtag**
25. Stichtag: **Stichtag**
26. Stichtag: **Stichtag**
27. Stichtag: **Stichtag**
28. Stichtag: **Stichtag**
29. Stichtag: **Stichtag**
30. Stichtag: **Stichtag**
31. Stichtag: **Stichtag**
32. Stichtag: **Stichtag**
33. Stichtag: **Stichtag**
34. Stichtag: **Stichtag**
35. Stichtag: **Stichtag**
36. Stichtag: **Stichtag**
37. Stichtag: **Stichtag**
38. Stichtag: **Stichtag**
39. Stichtag: **Stichtag**
40. Stichtag: **Stichtag**
41. Stichtag: **Stichtag**
42. Stichtag: **Stichtag**
43. Stichtag: **Stichtag**
44. Stichtag: **Stichtag**
- 45.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)