



Nissan Juke N-Connecta

EZ 03/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 78.172km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Juke N-Connecta [AT - SUV5 1.2 DIG-T EU6, N-Connecta 4x2 (Start/Stop), (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFEEAF15U7309271	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 78.172km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.367km	Letzter Service am 01/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Dynamic-Control-System (Fahrprofilauswahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang

• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Laderaumboden variabel (Karakuri-System)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Leuchtweitenregelung	• Mittelkonsole Metallic-Lackierung
• Modellpflege	• Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V KAT
• Nebelscheinwerfer integriert	• Nebelschlussleuchte
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2530 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer Klarglas	• Schließ-/Startsystem intelligent key
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe	• Exterieur-Paket
• Metallic-Lackierung	• Panorama-Glasdach
• Stylingecken vorn (Edelstahl)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)