



Volkswagen Touareg V6 TDI BMT/Start-Stopp Terrain Tech 4Motion

EZ 08/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 197.791km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touareg V6 TDI BMT/Start-Stopp Terrain Tech 4Motion [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU6, Terrain Tech, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ7PZGD006119	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.791km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 262 PS (193 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 188.257km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

• Kraftstofftank: 100 Ltr.	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2904 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schlechtwege-Fahrwerk
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Terrain Tech	• Terrain Tech-Paket
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Connect-Paket
• Dachreling silber	• Dachspoiler
• Design-Paket Chrom & Style	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Logo
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Silver Lane	• Innenausstattung: Leder Cricket
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)	• Mobile Online Dienste Car-Net
• R-Line-Paket Exterieur	• R-Line-Paket Interieur Volkswagen Individual / Exclusive
• Radioempfang digital (DAB+)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Safesicherung	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium	• Scheibenwaschdüsen heizbar

• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Keyless Access
• Schwellerverbreiterung Wagenfarbe	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Stoßfänger R-Line
• Tagfahrlicht LED	• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweise B

Als Klein-Dienstleister wurden:

☒ 1. Fachdienst Service

☒ 2. Installation

☒ 3. im Motorsport

☒ 4. mit erweiterten Kundenanforderung

☒ 5. Lang- & Motorsport

☒ 6. Performance- und Wettbewerbsleistung der End-
anwendung

☒ 7. Prüfung der Schweißnaht-Einstellung

☒ 8. Reparaturanforderung

☒ 9. Kundenwunsch
(auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 10.12.2019

bei dem Stand: 102214

Service durchgeführt von: 1027461

Als Klein- Zusatzarbeiten - wurden:

☒ 1. Aufbau

☒ 2. Spezialantrag

☒ 3. Spezialanforderung

☒ 4. Spezialantrag (DIN 9137, 9138)

☒ 5. Frachtpackung 10

☒ 6. Kabinenmontage

☒ 7. Luftreinigung

☒ 8. Produkt- & Service-Einstellung

☒ 9. Spezial- & Produktanforderung

☒ 10. Reparatur

☒ 11. Reparatur

☒ 12. W

Lang- & Motorsport

Beispiel des Fachdienstes

Beispiel des Motorsport-Fachdienstes

Wie nächsten Service-Termin
Service-Ermitteln

☒ 1. Nach Service-Termin-Anfrage

oder

☒ 2. Service-Termin-Anfrage

oder

bei dem Stand: 102214

Zusatzarbeiten

an (Datum): 10.12.2019

oder

bei dem Stand: 102214

Visualisierung der Karosserieprüfung

Abb. 18: Prozessplanung: Gut für alle Fahrzeug- und Karosseriearbeiten

Im Fachblatt integriert in Kap. 10 beschreiben Sie zwei folgende Symptome

4 Punkte

1. Symptom

2. Symptom

Wahrgenommener?

Ja

Nein

☐

Beschreibung der Mängel

Beispiel des

[illegible]

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ Longlife Motor verwendet
- ☒ Kurbelgehäuse- und Pleuellagerprüfung vor Ende gestartet
- ☒ Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundendienst (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **08.08.15**

Neu im Bestand: **53305**

Rechnungsummer: **133/24694**

Service durchgeführt von: **133/24694**

Volkswagen Zentrum Duisburg
VZ Duisburg GmbH & Co. KG
Bismarckstr. 125
47058 Duisburg

Volkswagen Zentrum Duisburg
VZ Duisburg GmbH & Co. KG
Bismarckstr. 125
47058 Duisburg

Stempel des Fachhändlers

Stempel des Volkswagen Partners

Zusatzarbeiten: **Inspektion mit Ölwechsel**

am Datum: **08.15**

oder: **08000**

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Longlife Motor verwendet
- ☒ Kurbelgehäuse- und Pleuellagerprüfung vor Ende gestartet
- ☒ Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundendienst (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **08.08.15**

Neu im Bestand: **26850**

Rechnungsummer: **133/24694**

Service durchgeführt von: **133/24694**

Volkswagen Zentrum Duisburg
VZ Duisburg GmbH & Co. KG
Bismarckstr. 125
47058 Duisburg

Volkswagen Zentrum Duisburg
VZ Duisburg GmbH & Co. KG
Bismarckstr. 125
47058 Duisburg

Stempel des Fachhändlers

Stempel des Volkswagen Partners

Zusatzarbeiten: **Inspektion mit Ölwechsel**

am Datum: **08.15**

oder: **08000**

Stempel des Volkswagen Partners

Pfanzugentwertung

1. NVOZZZPZEDDDBTIV CVV

2. 7P62RJ Iouatreg BMT V6TDI 192KW PKP LC9A TD TDI ASA CVV

3. VDA BDA UDO Q1D H03 JOP DU7 - ZAT 108 1KY 198 SRV SBL TH1 381 384 Q16 BAY SBL BZH 2EG LLC - 7MM 0V1 4UE 4X2 4F2 NAM SHU 8RM 2VR EDA 0JB 0YC 1BA Q16

Abb. 1: 1. Fahrzeug-identifizierungsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3. Motorbauteile, Getriebebauteile, Lachnummern, 4. Motor- und Getriebe-PS-Nummern.


Gültigkeit: Inspektion wurde durchgeführt am: **03.08.15**

Datum der Ausstellung/Erneuerung: **04.08.15**

Autohaus
Tiemann GmbH & Co. KG
Heerstraße 4 • 44553 Herne
Tel.: 0 23 25 / 9738-0
Fax: 0 23 25 / 9738-10

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag)



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Foliert



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Foliert



Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Foliert



Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Foliert




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)