



Smart fortwo Basis

EZ 08/2006 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 184.332km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4503321J279262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.332km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 61 PS (45 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 698 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Ohne Luft



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Öldrucklampe leuchtet ;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel silber
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - sequentiell, mit automatischem Schaltprogramm (Softtouch)
- Heckteil und Radlauf Wagenfarbe
- Karosserie: 2-türig
- Kühlermaske Silber
- Modellpflege
- Radiovorbereitung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bodypanel Lite White (Farbcode EA2)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Bicolor
- Innenausstattung: Grundfarbe Grau
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 0,7 Ltr. - 45 kW Turbo KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Türablagenetze
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- Audiosystem smart radio five (Radio/CD-Player)
- Drehzahlmesser
- Sound-Paket
- Audiosystem: Radio
- Radiovorbereitung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	15.08.2006	21	9891	22	AAC000001 7	1	2	1	2045/5250	1	135
1	M1	1	AD	1		1	2500	1	1515-1588	1	
1	WME4503321J279262	1	1	1		1	1529-1549	1	805	1	
1	SMART	1		1		1		1		1	
1	MC 01	1		1		1	113	1	990	1	990
1	1332C0	1		1		1	427	1	610	1	
1	MAAAZ200	1		1		1	427	1	610	1	
1		1		1		1	96	1	3940	1	74
1	FORTWO COUPE	1		1		1		1		1	
1	SMART	1		1		1	145/65 R15 72T	1		1	
1	Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.	1		1		1	175/55 R15 77T	1		1	
1	Coupé	1		1		1		1		1	
1	70/220*2003/76B	1		1		1	Grau	1		1	7
1	EURO 4;5L	1		1		1	e1198/14*0080*22	1		1	
1	Benzin	1		1		1	25.11.2005	1	K	1	HH682502
1	0001	1	0463	1	698	1		1		1	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Heckklappe (Anderer Schaden, Kratzer): Genereller Schaden



Heckklappe (Anderer Schaden, Kratzer): Genereller Schaden



Heckklappe (Anderer Schaden, Kratzer): Genereller Schaden

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschleiß)