



Audi A3 Sportback

EZ 10/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 141.585km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU5, quattro Ambition, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P4CA066145	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.585km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.278km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(6 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sportsitze
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU



Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Klimaautomatik
- Licht-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Skisack
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Dachreling (Aluminium)
- Komfort-Paket Plus
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitzheizung vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











1.	Anzahl der Achsen / Stöße	2 / 4	39.	Hinrichthausen (Hoch)	200
2.	Antriebsachse (je Achse)	2	30.	Sprachling (Achse V3 (je))	1522 / 1516
3.	Lage der Antriebsachse: Veränderung der Antriebsachse	Achse 1/2 Vorwärts / Rückwärts F / R	35.	Reichel (Achse)	20050 R16 BV / & 20040 E1700
4.	Hubhöhe (je)	2578		Achse 1	20050 R16 BV / & 20040 E1700
4.1	Achshöhe (je)	2578		Achse 2	20050 R16 BV / & 20040 E1700
5.	Länge (je)	4292	36.	Art der Antriebsachse	AC vorhanden
6.	Breite (je)	1765	40.	Farbe des Aufbaus	ORAU
7.	Höhe (je)	1408	41.	Anzahl und Anzahl der Stöße	4 / 2 Stöße, 2 Rechte
8.	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges (kg)	1400	42.	Anzahl der Stöße (je Stöße / Fahrzeug)	5
16.	Technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit	1375	42.1.	Stöße, die (je) nur die Vermeidung bei stehendem Fahrzeug bestreiten (je Stöße)	---
17.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (je)	1370 / 1065	42.2.	Anzahl der für Rückwärtsfahren zugelassenen Stöße	---
18.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse V3 (je)	2445	43.	Geschwindigkeit	Stoßgeschwindigkeit (je) bei Höchstgeschwindigkeit (je) 80,00 / 3750
19.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrgasteneinheit (je)	1400		Fahrgasteneinheit (je)	74,00
20.	Technisch zulässige max. Antriebsleistung bei Beladung (kW)	740	47.	Abgasleistung (je)	5000 S F
21.	Deutlichkeitsgrad (je)	1400	48.	Abgasleistung (je)	715/2007/102/2009
22.	Deutlichkeitsgrad (je)	740		1.1	2. Polsterarten
23.	Deutlichkeitsgrad (je)	75		CD (je)	CD (je)
24.	Technisch zulässige Höchstleistung am Kupplungsdruck (je)	AC01 A0		HC (je)	HC (je)
25.	Hersteller der Antriebsachse	05A		HC + NO (je)	HC + NO (je)
26.	Bezeichnung der Antriebsachse	05A		HC + NO (je)	HC + NO (je)
27.	Kennzeichnung am Motor	Freund (je)		HC + NO (je)	HC + NO (je)
28.	Antriebsleistung	Freund (je)		HC + NO (je)	HC + NO (je)
29.	Reiner Leistungsdruck	1400		1.2	CD (je)
30.	Höchstleistung (je)	1400		HC (je)	HC (je)
31.	Anzahl und Anzahl der Stöße	4, 11 Stöße		HC + NO (je)	HC + NO (je)
32.	Hubhöhe (je)	1768		HC + NO (je)	HC + NO (je)
33.	Kupplungsdruck	1400		HC + NO (je)	HC + NO (je)
34.	Fahrgasteneinheit (je)	1400		HC + NO (je)	HC + NO (je)
35.	Veränderung (je) bei Stößen	118,00 / 4500		HC + NO (je)	HC + NO (je)

24 Klausuren

Klausuren 25

Genus-Mechanik

Audi Longfly Service

☐ 1) Nein
☒ 2) Ja
☒ 3) Ja
☒ 4) Ja

Audi Inspektions Service

☐ 1) Nein
☒ 2) Ja
☒ 3) Ja
☒ 4) Ja

Zustimmung Betrieb

☐ 1) Nein
☒ 2) Ja
☒ 3) Ja
☒ 4) Ja
☒ 5) Ja
☒ 6) Ja
☒ 7) Ja
☒ 8) Ja
☒ 9) Ja
☒ 10) Ja
☒ 11) Ja
☒ 12) Ja
☒ 13) Ja
☒ 14) Ja
☒ 15) Ja
☒ 16) Ja
☒ 17) Ja
☒ 18) Ja
☒ 19) Ja
☒ 20) Ja
☒ 21) Ja
☒ 22) Ja
☒ 23) Ja
☒ 24) Ja
☒ 25) Ja
☒ 26) Ja
☒ 27) Ja
☒ 28) Ja
☒ 29) Ja
☒ 30) Ja
☒ 31) Ja
☒ 32) Ja
☒ 33) Ja
☒ 34) Ja
☒ 35) Ja
☒ 36) Ja
☒ 37) Ja
☒ 38) Ja
☒ 39) Ja
☒ 40) Ja
☒ 41) Ja
☒ 42) Ja
☒ 43) Ja
☒ 44) Ja
☒ 45) Ja
☒ 46) Ja
☒ 47) Ja
☒ 48) Ja
☒ 49) Ja
☒ 50) Ja
☒ 51) Ja
☒ 52) Ja
☒ 53) Ja
☒ 54) Ja
☒ 55) Ja
☒ 56) Ja
☒ 57) Ja
☒ 58) Ja
☒ 59) Ja
☒ 60) Ja
☒ 61) Ja
☒ 62) Ja
☒ 63) Ja
☒ 64) Ja
☒ 65) Ja
☒ 66) Ja
☒ 67) Ja
☒ 68) Ja
☒ 69) Ja
☒ 70) Ja
☒ 71) Ja
☒ 72) Ja
☒ 73) Ja
☒ 74) Ja
☒ 75) Ja
☒ 76) Ja
☒ 77) Ja
☒ 78) Ja
☒ 79) Ja
☒ 80) Ja
☒ 81) Ja
☒ 82) Ja
☒ 83) Ja
☒ 84) Ja
☒ 85) Ja
☒ 86) Ja
☒ 87) Ja
☒ 88) Ja
☒ 89) Ja
☒ 90) Ja
☒ 91) Ja
☒ 92) Ja
☒ 93) Ja
☒ 94) Ja
☒ 95) Ja
☒ 96) Ja
☒ 97) Ja
☒ 98) Ja
☒ 99) Ja
☒ 100) Ja

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Audi Service

Genus-Mechanik

Audi Longfly Service

☐ 1) Nein
☒ 2) Ja
☒ 3) Ja
☒ 4) Ja

Audi Inspektions Service

☐ 1) Nein
☒ 2) Ja
☒ 3) Ja
☒ 4) Ja

Zustimmung Betrieb

☐ 1) Nein
☒ 2) Ja
☒ 3) Ja
☒ 4) Ja
☒ 5) Ja
☒ 6) Ja
☒ 7) Ja
☒ 8) Ja
☒ 9) Ja
☒ 10) Ja
☒ 11) Ja
☒ 12) Ja
☒ 13) Ja
☒ 14) Ja
☒ 15) Ja
☒ 16) Ja
☒ 17) Ja
☒ 18) Ja
☒ 19) Ja
☒ 20) Ja
☒ 21) Ja
☒ 22) Ja
☒ 23) Ja
☒ 24) Ja
☒ 25) Ja
☒ 26) Ja
☒ 27) Ja
☒ 28) Ja
☒ 29) Ja
☒ 30) Ja
☒ 31) Ja
☒ 32) Ja
☒ 33) Ja
☒ 34) Ja
☒ 35) Ja
☒ 36) Ja
☒ 37) Ja
☒ 38) Ja
☒ 39) Ja
☒ 40) Ja
☒ 41) Ja
☒ 42) Ja
☒ 43) Ja
☒ 44) Ja
☒ 45) Ja
☒ 46) Ja
☒ 47) Ja
☒ 48) Ja
☒ 49) Ja
☒ 50) Ja
☒ 51) Ja
☒ 52) Ja
☒ 53) Ja
☒ 54) Ja
☒ 55) Ja
☒ 56) Ja
☒ 57) Ja
☒ 58) Ja
☒ 59) Ja
☒ 60) Ja
☒ 61) Ja
☒ 62) Ja
☒ 63) Ja
☒ 64) Ja
☒ 65) Ja
☒ 66) Ja
☒ 67) Ja
☒ 68) Ja
☒ 69) Ja
☒ 70) Ja
☒ 71) Ja
☒ 72) Ja
☒ 73) Ja
☒ 74) Ja
☒ 75) Ja
☒ 76) Ja
☒ 77) Ja
☒ 78) Ja
☒ 79) Ja
☒ 80) Ja
☒ 81) Ja
☒ 82) Ja
☒ 83) Ja
☒ 84) Ja
☒ 85) Ja
☒ 86) Ja
☒ 87) Ja
☒ 88) Ja
☒ 89) Ja
☒ 90) Ja
☒ 91) Ja
☒ 92) Ja



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)