



Nissan Note Acenta

EZ 05/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 137.743km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Note Acenta [DE - Van5 1.2 EU5, Acenta, 2013 - 2016]		
Kategorie Van	FIN SJNTAAE12U1013351	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.743km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben, Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe innen verchromt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
| • USB-Schnittstelle | • Scheibenwischer mit Regensensor |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Comfort-Plus-Paket | • Family-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Klimaautomatik | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Mittelarmlehne hinten | • Laderaumboden variabel (Karakuri-System) |
| • Mittelarmlehne für Fahrersitz | • Rücksitzbank verschiebbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.05.2014	1329	AHN000018	2	1	59/6000	170
M1	AF		4100		1695	
SJNTAAE12U1013351	X		1535		1080 - 1187	
NISSAN						
E12			109	1510	1510	
B			780	770		
B01			780	770		
			77	3750	69	
NISSAN NOTE					5	
NISSAN (CH)						
Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*195/2013J						
EURO5; J; P/C; M; N1 I						
Benzin						
0001	35J0	1198				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.05.2014*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)