



Renault Scenic Intens

EZ 12/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 80.762km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Intens [DE - Van5 1.2 TCe 115 Energy EU6, Intens, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00559621568	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.762km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.556km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren, Schleifen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Family-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer

• Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Kühlergrill verchromt
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze vorn
• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Motor 1,2 Ltr. - 85 kW TCE Energy KAT
• Nebelscheinwerfer	• Panorama-Frontscheibe
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schiebekonsole vorn mitte
• Schiebekonsole vorn mitte	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung elektrisch
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• TFT-Farbdisplay mit Personalisierungssystem	• Touchscreen (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss
• Variomodul	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Lendenwirbelstütze vorn	• Relax-Kopfstützen
• Relax-Paket	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)