CarOnSale

Opel Astra Business Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	119.852km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Business Edition [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Business Edition, 2022 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFCYHZLP1039816	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.852km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 86.648km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	-
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radstand 2730 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dach Wagenfarbe
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Keyless Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Opel Connect
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












MICHELIN










0
OK?
101.30
800
800
119852


SiebrECHT








VXKFCYHZLP1039816


CarOnSale



























10.10.2023	1889	AEY00074	4	2	1	96/3750	209	
M1		AC		4642-4645		1860		
VXKFCYHZLP1039816			0	1474		1470-1579		
OPEL					70		-	
F				126	1960		1960	
C				1000	1030		-	
YHZL-G2Y400				1000	1030		-	
				75	2813		67	
ASTRA SPORTS TOURER				1500	730	5	-	
PSA AUTOMOBILES (F)				205/55R16 94V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				205/55R16 94V				
Kombilimousine				-				
715/2007*2018/1832AP				Weiß		0		
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 1				e2*2007/46*0628*25				
Diesel				23.03.2023		K	GS846907	
0002	36AP	1499						
WW.AHK LT.EGTG*								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)