CarOnSale

Renault Espace Grand Espace Celsium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2012	185.755km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Espace Grand Espace Celsium [DE - Van5 2.0 16V Turbo / TCe 170 EU5, Celsium, (Facelift) 2010 - 2012]	KATEGORIE Van
FIN VF1JK1LC647212481	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.755km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.174km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber hinten links ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Medium mit Navikartenmaterial fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Karosserie: verlängert
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V Turbo
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Armlehnen an Vordersitze

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Zusatzsitz 2.Sitzreihe rechts
- Einparkhilfe vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sicherheits-Paket
- Xenon-Scheinwerfer
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Metallic-Lackierung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Zusatzsitz 2.Sitzreihe links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















185755 Km
127 Km





RENAULT
E2*98/14*0255
VF1JK1LC647212481
2544 KG
4044 KG
1-1420 KG
2-1410 KG
JK1L
5691947
E2
SAN913 ECONF
NV676
NRAP14 HARMOS
TLALLE CLV
NCTS

CarOnSale

CarOnSale




SOURCE
AUDIO
MODE
OK


AUTO
A/C








22°

















ENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG






14.05.12 3333 AAR002166
M1 AF
VF1JK1LC647212481 7
RENAULT
K
JK1L
JK1LC6
ESPACE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A/EG
EURO5;A;PI/CI; M, NI I
Benzin
0001 35A0 1998
ww.AHK lt. EGTG/ABE*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.4044kg*
2 01 125 /5000 205
4856 1894
1746-1819 1837
80
204 2544 2544
1420 1410 -
1420 1410 -
80 3750 71
2000 750 7 -
225/55 R17 (101)W
225/55 R17 (101)W
SCHWARZ 9/-
e2*98/14*0265*40
15.02.11 K WV741072


DEKRA
02686bf
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Kfz-Zulassung
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)