



Renault Trafic L2H1 2,9t Expression

EZ 06/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 210.880km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Trafic L2H1 2,9t Expression [DE - Kb4 1.6 dCi 115 EU5, L2H1 2,9t (8/9-Sitzer) Expression, 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VF13JL61853232010	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 210.880km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeugschlüsseln verschließen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 85 Ah
- Bodenbelag: Gummi im Fahrerhaus
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Klang & Klima-Paket
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW dCi Diesel

- | | |
|--|---|
| • Nebelschlussleuchte | • Radstand 3498 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz 3-fach verstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank | • Tagfahrlicht |
| • Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiosystem: Radio mit Bluetooth und Plug & Music | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Klimaanlage |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Entfall Keyless-Entry | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Document: 29.06.2015 13333 18000000007

M1 AF

VE13JL61853212010

RENAULT

JL

3JL6

3JL618

TRAFFIC

RENAULT (F)

Fz. z. Pers. bef. b. B. Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007/195/2013K/EG

EURO5K/GI/MiscP ohneMIG

DIESEL

0002 35KD 1528

NH. AHK lt. EGTG/ABE*Stufe PM

2. M 1 85/3500 1168

5399 1956 1976

953-1967 1976

174 80 3000

1585 1650 3000

1585 1650

080 02625 070

2000 750 9

215/65 R 16 C(106/104)T

215/65 R 16 C(106/104)T

Grav

e2*98/14*0213*52

15.12.2014 K GH262038

Ausgestellt am 28.04.2023

ab Tag Erstzul.

29.06.2015 13333 18000000007

M1 AF

VE13JL61853212010

RENAULT

JL

3JL6

3JL618

TRAFFIC

RENAULT (F)

Fz. z. Pers. bef. b. B. Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007/195/2013K/EG

EURO5K/GI/MiscP ohneMIG

DIESEL

0002 35KD 1528

NH. AHK lt. EGTG/ABE*Stufe PM

2. M 1 85/3500 1168

5399 1956 1976

953-1967 1976

174 80 3000

1585 1650 3000

1585 1650

080 02625 070

2000 750 9

215/65 R 16 C(106/104)T

215/65 R 16 C(106/104)T

Grav

e2*98/14*0213*52

15.12.2014 K GH262038

Ausgestellt am 28.04.2023

ab Tag Erstzul.

Document: 29.06.2015 13333 18000000007

M1 AF

VE13JL61853212010

RENAULT

JL

3JL6

3JL618

TRAFFIC

RENAULT (F)

Fz. z. Pers. bef. b. B. Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007/195/2013K/EG

EURO5K/GI/MiscP ohneMIG

DIESEL

0002 35KD 1528

NH. AHK lt. EGTG/ABE*Stufe PM

2. M 1 85/3500 1168

5399 1956 1976

953-1967 1976

174 80 3000

1585 1650 3000

1585 1650

080 02625 070

2000 750 9

215/65 R 16 C(106/104)T

215/65 R 16 C(106/104)T

Grav

e2*98/14*0213*52

15.12.2014 K GH262038

Ausgestellt am 28.04.2023

ab Tag Erstzul.




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)