Citroen

VIN: VF7YDCPA112Y81325



Beschreibung

	Zulassungsdatum 16/04/2024	**Laufleistung** 64502 km
- **Anzahl der Türen** -	**Jahr** - **Anzahl der Sitze** -	**Polster** - **Generation** -

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaum / -	Delle	Akzeptabel
	 		
003	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
004	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



005	Schlüsselgehäuse / -	Gebrochen	Ersetzen



006	Zierleiste Seitenwand / Links	Fehlt	Ersetzen



007	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair




008	Ecke Aufbau / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen




009	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen




010	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren





Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



011	Außenspiegelkappe / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen




012	Ecke Aufbau / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen




013	Seitenwand / Rechts	Delle	Akzeptabel

014	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen




015	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle	Ersetzen






016	C-Säule / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen




017	Seitenwand / Links	Delle	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






018	Nothilfekit Komplett / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Reifenreparatur-Kit komplett
- [ ] Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Laderaum / - / Delle



Laderaum / - / Delle



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Serviceheft / - / Fehlt



Schlüsselgehäuse / - / Gebrochen




Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Ecke Aufbau / Vorn n



Ecke Aufbau / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Kratzer




Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Kratzer




Ecke Aufbau / Vorne Rechts / Gebrochen




Ecke Aufbau / Vorne Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



C-Säule / Hinten Links / Gebrochen



C-Säule / Hinten Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Delle




Seitenwand / Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.