



Mini Clubman Cooper

EZ 11/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 132.657km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - Kb5 Cooper 1.5 EU6, Cooper, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WMWLN310802E42351	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.657km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.907km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	105	Heckklappe	95
Dach	175 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht- und Regensensor |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralinstrument mit LED-Ring |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURE BURGUNDY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alarmanlage | • Audio-Navigationssystem |
| • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) | • Ausstattungs-Paket: Chili |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dach und Außenspiegel Silber lackiert |
| • Dachreling schwarz | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Head-up-Display |
| • Innenausstattung: MINI Yours Interieur Style Pure Burgundy illuminiert | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • MINI Connected (Schnittstelle) |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Cross Punch | • Sitzheizung vorn |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Fahrassistentz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) |
| • Licht-Paket | • Excitement-Paket |
| • Ablage-Paket | • Scheinwerfer LED |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Armauflage vorn |
| • Fußmatten Velours | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Sportsitze vorn | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • MINI Driving Modes |
| • Sportsitze vorn | • Armauflage vorn |

- Lenkrad (Sport/Leder)

- Multifunktion für Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)