



Audi Q3

EZ 11/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 162.010km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U3DR048518	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.010km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.401km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben, Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Schiebedach Verdunkelung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Radstand 2603 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Glanz-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- | | |
|--|--|
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | |




Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Exterieur-Paket S line | • Fensterzierleisten schwarz |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Dachreling | • Licht- und Regensensor |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Sitzheizung vorn | • Audi music interface |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.11.2012	0588	AS0000129	02	02	0130/04200	212
M1	AC		04385-04463	1831-1851		
WAUZZZ8U3DR048518	3		1570-1597	01660--		
AUDI			00080	-		
8U			0156 X	002185	002185	
KCFCCQ1			01165	01110	-	
QD7BH003R8U6A7MQEM1			01165	01110	-	
Q3			71	02375	71	
AUDI			02000	0750	005	-
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65 R16 98V			
KOMBILIMOUSINE			215/65 R16 98V			
715/2007*692/2008F			SCHWARZ	9		
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I			61*2007/46*0591*04			
DIESEL			24.04.2012	K	ED484799	
0002	35P0	01968				
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+70 B.ANHANGEBETRIEB*ZUL.GES-GE						
W.D.ZUGES MAX.4205KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.ANK						
LT.ETG*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)