



Ford Focus Titanium

EZ 10/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 156.927km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - Kb5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, 2018 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN WF0PXXGCHPKJ27350	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.927km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.155km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer, Kerben				Reifenschäden: Teilweise Kratzer			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachreling (Aluminium)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar | • Laderaumboden verstellbar |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenkrad mit Schaltwippen |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Farbdisplay (8 Zoll) |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • KeyFree-System | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Original Fahrzeug Farbe: Chroma-Blau Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Design-Paket | • Easy-Parking-Plus-Paket |
| • Induktionsladeschale für mobile Endgeräte | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Technologie-Paket 2 |
| • Winter-Paket | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion |
| • Scheinwerfer LED | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht |
| • Heckleuchten LED | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |

• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)	• Rückfahrkamera mit Split View
• Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Frontscheibe heizbar
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	• Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
• Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	• Frontscheibe heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









 Digitaler Service Nachweis Kasse für den Kunden 			
Kundenname	Kaufdatum	Kilometerstand	Beschreibung
Autokas Hülbe & Luch Service & Kaufberatung GbR Luchstr. 58, 22 22609 04303 04303 171 14 14 info@autokas.de autokas@autokas.de	14.12.2023 Kaufnummer: 134714	Kilometer: 81167 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 der 10000 km Ergebnis der Inspektion: 1. Einbauelemente 2. Zylinderkopfventile 3. Ölwechsel 4. Öl und Ölwanne 5. Ölwanne 6. Ölwanne
Autokas Hülbe & Luch Service & Kaufberatung GbR Luchstr. 58, 22 22609 04303 04303 171 14 14 info@autokas.de autokas@autokas.de	11.12.2023 Kaufnummer: 134715	Kilometer: 84753 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 der 10000 km Ergebnis der Inspektion: 1. Einbauelemente 2. Zylinderkopfventile 3. Ölwechsel 4. Öl und Ölwanne 5. Ölwanne 6. Ölwanne
Autokas Hülbe & Luch Service & Kaufberatung GbR Luchstr. 58, 22 22609 04303 04303 171 14 14 info@autokas.de autokas@autokas.de	21.12.2023 Kaufnummer: 134716	Kilometer: 87061 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 der 10000 km Ergebnis der Inspektion: 1. Einbauelemente 2. Zylinderkopfventile 3. Ölwechsel 4. Öl und Ölwanne 5. Ölwanne 6. Ölwanne
Autokas Hülbe & Luch Service & Kaufberatung GbR Luchstr. 58, 22 22609 04303 04303 171 14 14 info@autokas.de autokas@autokas.de	13.12.2023 Kaufnummer: 134717	Kilometer: 87061 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 der 10000 km Ergebnis der Inspektion: 1. Einbauelemente 2. Zylinderkopfventile 3. Ölwechsel 4. Öl und Ölwanne 5. Ölwanne 6. Ölwanne



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)