



Volkswagen Polo Comfortline BMT/Start-Stop

EZ 03/2016 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 166.592km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline BMT/Start-Stop [DE - LimS5 1.4 TDI BMT/Start-Stop EU6, Comfortline, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZGY104196	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.592km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.407km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 88g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	185 	Heckklappe	130
Dach	170 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten |
| • Lautsprecher (6) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Nebelschlussleuchte integriert |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stabilisator vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Connectivity-Paket | • Fahr-Komfort-Paket |
| • Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Perleffekt-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










31.03.2016	0603	000000000	1	2	1	66/ 3000	184
M1	AB		3972			1682	
WWWZZZ6RZGYT04196			1438			1151	
VOLKSWAGEN, VW			-		50	-	
5R			88		1640		1640
ABCUSB			920		770		-
FM5FM5A4054N2VR27MH67			920		770		-
			70		2375		71
POLO			1100		570		5
VOLKSWAGEN-VW			185/60 R15 84H				-
Fz.z.Pers.bef.6. 8 Spl.			185/60 R15 84H				
Schräghecklimousine			-				
715/2007*135/2014W			schwarz				9
EUR06;W;PI/C; M, N1 1			e1*2007/116*0510*25				
Diesel			22.04.2015				WY695618
9002	35WD	1422	-				
Feld 15.1/15.2:A:Feige 6JX15			ET40*				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)