



Skoda Kodiaq Sportline 4x4

EZ 01/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 102.126km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq Sportline 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Sportline 4x4, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLN9NS2N8007232	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.126km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.687km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Ablendautomatik
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibenwischer
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilwahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenspiegel mit Ablendautomatik

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
• Phonebox	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2791 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Mikrofaser
• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzheizung vorn + hinten
• SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sportline
• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Abfallbehälter	• Akustikglas Türscheiben vorn
• Audio-Navigationssystem Columbus	• Ausstattungs-Paket: Family
• Ausstattungs-Paket: Schlaf	• Business-Paket Columbus
• Einparkhilfe vorn	• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
• Fahrassistenz-Paket: Traveller Plus	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kamerasystem 360°
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Lenkrad heizbar
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad platzsparend
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag hinten
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Sound-System Canton
- Steckdose 230V
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.01.22	8004	AVW003631	2	02	147 / 3600	218
M1G	AC		4699-4796		1882	
TMBLN9NS2N8007232	4		1668-1688		1795	
SKODA				100		
NS			174	2410	2410	
ACDTUAX1			1210	1250		
VAD7AD7GC0104BI0GS5V1B2A			1210	1250		
			81	3075	67	
KODIAQ			2500	750	5	
SKODA (CS)			235/45R20 100V			
Geländefz.Pers.bef.			235/45R20 100V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ	9/-		
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			ø8*2007/46*0249*22			
Diesel			03.05.21	K	GD086805	
0002	36AP	1968				
7.2/8.2:+96 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug						
kombination:4910kg*ww.AHK 1t.EGTG*						

Beim Kauf eines neuen oder gebrauchten Kraftfahrzeugs...

Der Käufer muss...

Der Verkäufer muss...

Landesprüfstelle Potsdam
Die Oberprüferin
Kfz-Prüfungsbehörde

ZB1 271846516

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbefreiung Teil B

1. Fahrzeug...

2. Fahrzeug...

3. Fahrzeug...

4. Fahrzeug...

5. Fahrzeug...

6. Fahrzeug...

7. Fahrzeug...

8. Fahrzeug...

9. Fahrzeug...

10. Fahrzeug...

11. Fahrzeug...

12. Fahrzeug...

13. Fahrzeug...

14. Fahrzeug...

15. Fahrzeug...

16. Fahrzeug...

17. Fahrzeug...

18. Fahrzeug...

19. Fahrzeug...

20. Fahrzeug...

21. Fahrzeug...

22. Fahrzeug...

23. Fahrzeug...

24. Fahrzeug...

25. Fahrzeug...

26. Fahrzeug...

27. Fahrzeug...

28. Fahrzeug...

29. Fahrzeug...

30. Fahrzeug...

31. Fahrzeug...

32. Fahrzeug...

33. Fahrzeug...

34. Fahrzeug...

35. Fahrzeug...

36. Fahrzeug...

37. Fahrzeug...

38. Fahrzeug...

39. Fahrzeug...

40. Fahrzeug...

41. Fahrzeug...

42. Fahrzeug...

43. Fahrzeug...

44. Fahrzeug...

45. Fahrzeug...

46. Fahrzeug...

47. Fahrzeug...

48. Fahrzeug...

49. Fahrzeug...

50. Fahrzeug...

51. Fahrzeug...

52. Fahrzeug...

53. Fahrzeug...

54. Fahrzeug...

55. Fahrzeug...

56. Fahrzeug...

57. Fahrzeug...

58. Fahrzeug...

59. Fahrzeug...

60. Fahrzeug...

61. Fahrzeug...

62. Fahrzeug...

63. Fahrzeug...

64. Fahrzeug...

65. Fahrzeug...

66. Fahrzeug...

67. Fahrzeug...

68. Fahrzeug...

69. Fahrzeug...

70. Fahrzeug...

71. Fahrzeug...

72. Fahrzeug...

73. Fahrzeug...

74. Fahrzeug...

75. Fahrzeug...

76. Fahrzeug...

77. Fahrzeug...

78. Fahrzeug...

79. Fahrzeug...

80. Fahrzeug...

81. Fahrzeug...

82. Fahrzeug...

83. Fahrzeug...

84. Fahrzeug...

85. Fahrzeug...

86. Fahrzeug...

87. Fahrzeug...

88. Fahrzeug...

89. Fahrzeug...

90. Fahrzeug...

91. Fahrzeug...

92. Fahrzeug...

93. Fahrzeug...

94. Fahrzeug...

95. Fahrzeug...

96. Fahrzeug...

97. Fahrzeug...

98. Fahrzeug...

99. Fahrzeug...

100. Fahrzeug...



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)