



Kia Ceed Silber

EZ 04/2017 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 196.027km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Silber [AT - LimS5 1.4 CRDi EU6, Silber, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN U5YHM515AHL290606	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.027km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.883km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Handbremshebel Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelkonsole Alu-Optik
• Modellpflege	• Motor 1,4 Ltr. - 66 kW CRDi KAT
• Multifunktion für Lenkrad	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Start/Stop-Anlage (ISG)
• Stau-/Ablagefach im Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











41	Typenbezeichnung	01
42	Teil	1E11940 (144) 300300
43	Erstellungsdatum	am 13.04.2017
44	Erstellungsdatum	30.05.2019
45	Geometrische Angabe	850-040-040-040
46	Geometrische Angabe	84-230747-049112
47	Hersteller Code	21829
48	Materialbezeichnung	MS-Forschungsschmelze
49	Werkstoff	62
50	Themenbezeichnung	ZUGBOLZ MIT 1 AC/PC (TA/TA)
51	Typen/Modellversion	JD-82411MB421
52	Auflage	Schlagzeitschmelze
53	Form	Stange
54	Erzeugnis	140
55	Erzeugnis	140
56	Erzeugnis	140
57	Erzeugnis	140
58	Erzeugnis	140
59	Erzeugnis	140
60	Erzeugnis	140
61	Erzeugnis	140
62	Erzeugnis	140
63	Erzeugnis	140
64	Erzeugnis	140
65	Erzeugnis	140
66	Erzeugnis	140
67	Erzeugnis	140
68	Erzeugnis	140
69	Erzeugnis	140
70	Erzeugnis	140
71	Erzeugnis	140
72	Erzeugnis	140
73	Erzeugnis	140
74	Erzeugnis	140
75	Erzeugnis	140
76	Erzeugnis	140
77	Erzeugnis	140
78	Erzeugnis	140
79	Erzeugnis	140
80	Erzeugnis	140
81	Erzeugnis	140
82	Erzeugnis	140
83	Erzeugnis	140
84	Erzeugnis	140
85	Erzeugnis	140
86	Erzeugnis	140
87	Erzeugnis	140
88	Erzeugnis	140
89	Erzeugnis	140
90	Erzeugnis	140
91	Erzeugnis	140
92	Erzeugnis	140
93	Erzeugnis	140
94	Erzeugnis	140
95	Erzeugnis	140
96	Erzeugnis	140
97	Erzeugnis	140
98	Erzeugnis	140
99	Erzeugnis	140
100	Erzeugnis	140

K:	Besitzer, dies ist kein Eigentumnachweis	
Bestimmung	01	
	U5YH515AHL290806	
Ablassung am:	13.04.2017	A6 Genehmigungsd
Grundlage	EG-Betriebserlaubnis	
Nummer	e4*2007/46*0496*12	
de	218529	
zeugart	M1/Personenkraftwagen	
	KIA	
chnung	CEED/SILBER/1.4/CRDI/MT6/90	
iVersion	JD/B5DA1/M64E21	
zulassungen	1	
hauszug		
Dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes		



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Steinschlag)



Schweller rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)