



Citroen C1 Advance

EZ 09/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 136.676km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C1 Advance [DE - LimS3 1.0, Advance, 2006 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7PMVFAC89085010	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.676km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12.292km	Letzter Service am 09/2007
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2006	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	290 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel schwarz
- Getriebe 5-Gang
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzbank klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Türgriffe außen schwarz



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









19.09.06	3001	AF0000034	2	101	250	6000	185
M1				3435			
VF7PMCFAC89085010		2		1470		1630	
CITROEN						865-920	
P*****				109			
PMCFAC*				695		1180	
PMCFAC				695		695	1180
				83		695	
					4500		70
C1							
CITROEN (F)				155/65R14	75T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				155/65R14	75T		
Schräghecklimousine							
70/220*2003/76B/EG							
EURO 4;5L				ROT			3/-
Benzin				811*2001/116*0238*02			
0001	0463	998		06.01.06	K	XC475197	
O.1 U.O.2:keine*							

Europäische Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Zulassungsbehörden Teil II

Neue Zulassung (nicht bei Änderung der Zulassung)

19.09.2006

XC475197

CITROEN
 P*****
 PMCFAC
 PMCFAC
 CITROEN (F)
 811*2001/116*0238*02
 06.01.06
 K
 XC475197

Der hiermit ausgestellt wurde ausgestellt.

KOS Nr. 123
Mai 2024

KOS Nr. 456
Mai 2022

KOS Nr. 789
Mai 2026

Akte fertig gestellt
abgegeben

Landkreis Neunkirchen
Zulassungsbehörde
auftrag
im Auftrag

DER REGELMÄßIGE WARTUNGSDIENST

1. Wartungsdienst

Datum: 15.9.87 Kilometerstand: 11392

Rechnungsziffer: _____

Nr. der verwendeten Wartungsliste: _____

☐ Kerzen	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Filter	☐ Luft
☐ Bremsbeläge	☐ VVO
☐ Sonstiges:	☐ Öl

2. Wartung

Datum: _____

Rechnungsziffer: _____

Nr. der verwendeten _____

☐ Kerzen	☐
☐ Filter	☐
☐ Bremsbeläge	☐
☐ Sonstiges:	☐

Überprüfung Klimaanlage: ☐ Ja ☒ Nein

☐ Ausfaller Gas

☐ Austausch der Ventileventile

Überprüfung _____

☐ Ausfaller Gas

ANMERKUNGEN

STAMPEN DER UNTERZEICHNUNG DES WERKSTATT

CITROEN **2019**

Autohaus Bäcker
GmbH & Co. KG
Bliessstraße 50-54
66536 Neunkirchen

ANMERKUNGEN

STAMPEN DER UNTERZEICHNUNG DES WERKSTATT

NÄCHSTER WARTUNGSDIENST

am _____

oder _____

NÄCHSTER WARTUNGSDIENST

am _____

oder _____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)