



Subaru Forester Exclusive

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 112.698km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Forester Exclusive [DE - SUV5 2.0 D EU5, Exclusive, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JF1SJDLY5FG200402	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.698km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.879km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	85		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Auspuffblende verchromt
- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchte
- Mittelkonsole
- Radstand 2640 mm
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stabilitäts-Programm X-Mode
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Aufprallschutz rundum
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Silberfarben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar

• Außenspiegel heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling	• Dachreling silber
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Heckspoiler
• Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Verglasung getönt
• Audiobedienung am Lenkrad	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar
• Rücksitzlehnen neigungsverstellbar	• Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
• Sitzheizung vorn	• AUX-IN-Anschluss
• Audiosystem: Radio mit CD-Player	• Bordcomputer
• Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Freisprechanlage Bluetooth
• Sprachbediensystem Spracherkennung	• USB-Anschluss
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Bremsassistent	• Fahrassistentz-System: Bergabfahrlilfe
• Fahrassistentz-System: Berganfahrlilfe	• Fahrdynamikregelung (VDC)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer
• Isofix-Kindersitz-System	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Seitenairbag vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht	• Xenon-Scheinwerfer
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT	• Niveauregulierung
• Servolenkung elektrisch	• Winter-Paket



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)