



Ford C-MAX Sport

EZ 04/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 181.999km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Sport [DE - Van5 1.5 EcoBoost EU6d-T, Sport Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVKD05720	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.208km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	150	Heckklappe	200 
Dach	120 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole mit Armlehne
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dach andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Power KeyFree-Startfunktion

- | | |
|---|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • SPORT |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System | • Design-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Fußmatten Velours - vorn |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Winter-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Farbdisplay für Bordcomputer |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug | • Nebelscheinwerfer |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)