



Seat Arona Reference

EZ 03/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 109.517km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Arona Reference [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, Reference OPF, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKJZNR077413	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.517km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.523km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Italien	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (WLTP) 110g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP) 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	265 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	215 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: "Candy" Weiss
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch
- Lenkrad mit Multifunktion
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Notrufsystem
- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Dachfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Radstand 2566 mm
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen lackiert
- Dachreling
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Bordcomputer
- SEAT Media-System

- | | |
|---|--|
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Frontkamera |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Seitenairbag |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Scheinwerfer LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------|
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Sonderlackierung Weiß |
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Klimaanlage |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











1	Nome e Cognome	_____
2	Matr. n.°	_____
3	Classe e Materia	_____
4	Indirizzo del corso	_____
5	Indirizzo del corso	_____
6	Indirizzo del corso	_____
7	Indirizzo del corso	_____
8	Indirizzo del corso	_____
9	Indirizzo del corso	_____
10	Indirizzo del corso	_____
11	Indirizzo del corso	_____
12	Indirizzo del corso	_____
13	Indirizzo del corso	_____
14	Indirizzo del corso	_____
15	Indirizzo del corso	_____
16	Indirizzo del corso	_____
17	Indirizzo del corso	_____
18	Indirizzo del corso	_____
19	Indirizzo del corso	_____
20	Indirizzo del corso	_____
21	Indirizzo del corso	_____
22	Indirizzo del corso	_____
23	Indirizzo del corso	_____
24	Indirizzo del corso	_____
25	Indirizzo del corso	_____
26	Indirizzo del corso	_____
27	Indirizzo del corso	_____
28	Indirizzo del corso	_____
29	Indirizzo del corso	_____
30	Indirizzo del corso	_____
31	Indirizzo del corso	_____
32	Indirizzo del corso	_____
33	Indirizzo del corso	_____
34	Indirizzo del corso	_____
35	Indirizzo del corso	_____
36	Indirizzo del corso	_____
37	Indirizzo del corso	_____
38	Indirizzo del corso	_____
39	Indirizzo del corso	_____
40	Indirizzo del corso	_____
41	Indirizzo del corso	_____
42	Indirizzo del corso	_____
43	Indirizzo del corso	_____
44	Indirizzo del corso	_____
45	Indirizzo del corso	_____
46	Indirizzo del corso	_____
47	Indirizzo del corso	_____
48	Indirizzo del corso	_____
49	Indirizzo del corso	_____
50	Indirizzo del corso	_____
51	Indirizzo del corso	_____
52	Indirizzo del corso	_____
53	Indirizzo del corso	_____
54	Indirizzo del corso	_____
55	Indirizzo del corso	_____
56	Indirizzo del corso	_____
57	Indirizzo del corso	_____
58	Indirizzo del corso	_____
59	Indirizzo del corso	_____
60	Indirizzo del corso	_____
61	Indirizzo del corso	_____
62	Indirizzo del corso	_____
63	Indirizzo del corso	_____
64	Indirizzo del corso	_____
65	Indirizzo del corso	_____
66	Indirizzo del corso	_____
67	Indirizzo del corso	_____
68	Indirizzo del corso	_____
69	Indirizzo del corso	_____
70	Indirizzo del corso	_____
71	Indirizzo del corso	_____
72	Indirizzo del corso	_____
73	Indirizzo del corso	_____
74	Indirizzo del corso	_____
75	Indirizzo del corso	_____
76	Indirizzo del corso	_____
77	Indirizzo del corso	_____
78	Indirizzo del corso	_____
79	Indirizzo del corso	_____
80	Indirizzo del corso	_____
81	Indirizzo del corso	_____
82	Indirizzo del corso	_____
83	Indirizzo del corso	_____
84	Indirizzo del corso	_____
85	Indirizzo del corso	_____
86	Indirizzo del corso	_____
87	Indirizzo del corso	_____
88	Indirizzo del corso	_____
89	Indirizzo del corso	_____
90	Indirizzo del corso	_____
91	Indirizzo del corso	_____
92	Indirizzo del corso	_____
93	Indirizzo del corso	_____
94	Indirizzo del corso	_____
95	Indirizzo del corso	_____
96	Indirizzo del corso	_____
97	Indirizzo del corso	_____
98	Indirizzo del corso	_____
99	Indirizzo del corso	_____
100	Indirizzo del corso	_____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)